

## 2017-2018 年 喜利得产品维修费用封顶价格表

### 激光测量系列

机型	单次维修费用 封顶价格(含税)
PS 200 S	11,000

### 钻石钻孔机系列

机型	单次维修费用 封顶价格(含税)
DD 120	2,500
DD 150-U	3,500
DD 160(新)	3,500
DD 200	4,200
DD 500	7,800
DD-750 HY	9,200
DD EC-1	3,400
DD REC-1	3,400
DD VP-U	2,500

### 汽油锯系列

机型	单次维修费用 封顶价格(含税)
DSH 700	3,200
DSH 900	3,500

### 凿破机系列

机型	单次维修费用 封顶价格(含税)
TE 500	1,450
TE 800-AVR	1,800
TE 1000-AVR	2,500
TE 1500-AVR	3,000
TE 3000-AVR	5,500

### 电锤钻系列 \*

机型	单次维修费用 封顶价格(含税)
TE 1(02)	310
TE 2(02)	390
TE 2-S(02)	390
TE 4-A22	800
TE 6-A36-AVR	1500
TE 7	600
TE 7-C	770
TE 30/30-C-AVR	1,100
TE 40	1,400
TE 50	1,500
TE 60/60-ATC/AVR	2,300
TE 70(02)	2,500
TE 70-D/AVR/70-AVR/70-ATC/AVR	2,500
TE 80-ATC	3,200

\* 不包括电池及配件

### 射钉枪系列 \*

机型	单次维修费用 封顶价格(含税)
DX 351	1,050
DX 460	2,000
DX 462	2,500
DX 76/DX 76 PTR	3,000

\* 不包括枪头和推杆

### 电动起子系列 \*

机型	单次维修费用 封顶价格(含税)
SFC 14-A	500
SIW 22 T-A	1,000
SIW 22-A	800
SF 22-A	600
SFH 22-A	700

\* 不包括电池, 充电器

以下情况不适用于封顶价格, 将依照标准维修价格收取费用:

- 由于超负荷使用(长时间使用超过最佳钻孔范围的钻头), 误操作或非正常操作(不按使用手册操作)而导致的机具严重损坏
- 由于意外(如高处坠落、撞击、火灾、机具进水等)而导致机具严重损坏
- 自行拆机或通过非喜利得维修中心进行过维修
- 使用非喜利得零件
- 封顶价不含运费