

HILTI


TE 500 / TE 500-AVR






Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Használati utasítás	hu
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Instrukcja obsługi	pl
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Инструкция по эксплуатации	ru
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	uk
Пайдалану бойынша басшылық	kk
Instrucțiuni de utilizare	ro
دليل الاستعمال	ar
Kullanma Talimatı	tr
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操作 説 明 書	zh
操作说明书	cn



CE

1



2**3****4****5****6**

الإزميل الدقاق TE 500 / TE 500-AVR

١ يشير كل عدد من الأعداد لصور. وتجد الصور الخاصة بالنص على صفحات الغلاف القابلة للفرد. حافظ عليها مفتوحة عند مطالعة الدليل.
في هذا الدليل يقصد دائمًا بكلمة «الجهاز» الإزميل الدقاق 500 و/أو TE 500-AVR.

عناصر الاستعمال والبيان **١**

- ① ظرف تركيب الأدوات
- ② مفتاح اختبار الوظيفة
- ③ مفتاح التحكم
- ④ مثبت مفتاح التحكم
- ⑤ مقبس جانبي
- ⑥ منطقة المسك الخلفية
- ⑦ مبين الخدمة
- ⑧ مبين الحماية من السرقة (تجهيز اختباري)
- ⑨ محمّد الاهتزاز الفعال AVR (مع الطراز TE 500-AVR فقط)

يلزم قراءة دليل الاستعمال باستفاضة قبل التشغيل.

احتفظ بهذا الدليل مع الجهاز دائمًا.

لا تقم بإعارة الجهاز لآخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال به.

فهرس المحتويات
صفحة
1 إرشادات عامة 162
2 الشرح 163
3 الملحقات التكميلية، مواد التشغيل 165
4 المواصفات الفنية 166
5 إرشادات السلامة 167
6 التشغيل 169
7 الاستعمال 169
8 العناية والصيانة 171
9 تقصي الأخطاء 171
10 التكثين 172
11 ضمان الجهة الصانعة للأجهزة 172
12 شبادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية) 173

١ إرشادات عامة

2.1 شرح الرموز التوضيحية وإرشادات أخرى

علامات التحذير



تحذير من سطح ساخن



تحذير من جهد كهربائي خطر



تحذير من خطر عام

1.1 كلمات الإشارة ومعناها

خطر

تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

تحذير

تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

احتراض

تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خفيفة أو أضرار مادية.

ملحوظة

تشير لإرشادات للاستخدام ولمعلومات أخرى مفيدة.

علامات الإلزام

مسمى المطاز مثبت على لوحة الصنع، أما الرقم المسلسل فمثبت على علبة المotoror بالجهة الجانبية. انقل هذه البيانات في دليل الاستعمال خاصتك وارجع إليها دائمًا عند الاستعلام لدى وكلائنا أو لدى مراكز الخدمة.

الطراز:

الرقم المسلسل:



استخدم
قفازاً واقياً



استخدم
واقفاً للسمع



استخدم
فوترة حماية



استخدم
واقياً للعينين



استخدم
واقفاً فقيقاً
للتنفس

الرموز



تمدد موضع
الإزميل



نقر بالإزميل



اعمل على
إعادة تدوير
المخلفات



قبل
الاستخدام
اقرأ دليل
الاستعمال



تيار متعدد



واط



أميير



فلط



إشارة
للحماية من
السرقة



رمز القفل



عزل مزدوج



هرتز

2 الشرح

1.2 الاستخدام المطابق للتعليمات

الجهاز عبارة عن إزميل دقاق مشغل بالكهرباء، ومزود بطارق بنيوماتيكي. الجهاز مخصص للأعمال المتوسطة الشدة التي يتم فيها استخدام الإزميل للتقر في الجدران والفرسانة. يحظر التعامل مع المواد الخطيرة على الصحة (مثل الأسيستوس). الجهاز مخصص للمستخدم المحترف ولا يجوز استعماله وصيانته وإصلاحه إلا على أيدي أشخاص معتمدين ومدربين. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريباً خاصاً على الأخطار الطارئة. يمكن أن تصدر عن الجهاز وملحقاته أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فانياً من قبل أشخاص غير مدربين أو لم يتم استخدامها بشكل مطابق للتعليمات. محيط العمل يمكن أن يكون: موقع بناء أو ورشة أو مواقع أعمال الترميم أو مواقع التعديلات الإنسانية أو الإنشاءات المدنية.

لا يجوز تشغيل الجهاز إلا في بيئه جافة. لا تستخدم الجهاز في مكان معرض لخطر الحرائق أو الانفجار. يجب أن يتم التشغيل إلا بالتردد والمهد الكهربائي المذكورين على لوحة الصنع. لا يسمح بإجراء أية تدخلات أو تغييرات على الجهاز. اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية والأدوات الأصلية من Hilti، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة.

يلزم اتباع المعلومات المتعلقة بالتشغيل والعناية والإصلاح الواردة في دليل الاستعمال.

2.2 ظرف تركيب الأدوات

(SDS-max) TE-2Y

3.2 المفاتيح

مفتاح مزود بمثبت

مفتاح اختبار الوظيفة:

تحديد موضع الإزميل في 24 موضع

نفر بالإزميل

4.2 المقابض

مقبض جانبي متحرك محمد للاهتزاز

مقبض محمد للاهتزاز

5.2 تجهيز الحماية

مانع إعادة بدء التشغيل الإلكتروني لمنع بدء تشغيل الجهاز بدون قصد لدى عودة التيار بعد فترة انقطاع (انظر موضوع 9 تخصيص الأخطاء).

6.2 التزليق

يتم تزليق ناقل الحركة والطارق من مكانين منفصلين

7.2 محمد الاهتزاز الفعال AVR (فقط مع الطراز AVR)

الجهاز مزود بنظام «محمد الاهتزاز الفعال» (AVR)، والذي يقلل الاهتزاز بشكل فائق مقارنة بالجهاز غير المزود بنظام AVR.

8.2 وظيفة الحماية من السرقة TPS (تجهيز اختياري)

يمكن تبعاً لاختيارك تزويد الجهاز بوظيفة «الحماية من السرقة TPS». إذا كان الجهاز مزوداً بهذه الوظيفة فلا يمكن إتاحتها للعمل وتشغيله إلا باستخدام مفتاح الإتاحة الخاص به.

9.2 المبيعات ذات الإشارات الضوئية

مبين الخدمة المزود بإشارة ضوئية (انظر موضوع «العناية والصيانة») مؤشر الحماية من السرقة (متاح كتجهيز اختياري) (انظر موضوع «الاستعمال»)

10.2 حجم التوريدات بالنسبة للتجهيز القياسي يشتمل على

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | جهاز واحد بمقبض جانبي |
| 1 | دليل الاستعمال |
| 1 | حقيقة Hilti |
| 1 | فوطة تنظيف |
| 1 | شحم |

11.2 استخدام كابل إطالة

لا تستخدم سوى كابل إطالة مسموح به في نطاق العمل المعنى ويراعى أن يكون ذا مقطع عرضي كاف. وإن فمن الممكن أن يقل أداء الجهاز وبسفن الكابل بشدة. افحص كابل الإطالة بصفة دورية من حيث وجود أضرار. اعمل على تغيير كابلات الإطالة التالفة.

القيم الموصى بها للحد الأدنى للمقاطع العرضية والحد الأقصى لأطوال الكابلات:

المقطع العرضي للسلك	مم 3,5	مم 2,5	مم 2,0	مم 1,5	مم 1
جهد الشبكة الكهربائية 100 فلطا	م 50		م 30		

المقطع العرضي للسلك	مم 1,5	مم 2,0	مم 2,5	مم 3,5
جهد الشبكة الكهربائية فلت 127-110	مم 20	مم 30	مم 40	
جهد الشبكة الكهربائية فلت 240-220	مم 30		مم 75	

لا تستخدم كابل إطالة بمقطع عرضي 1,25 مم².

12.2 كابل الإطالة في الأماكن المكشوفة

في الأماكن المكشوفة لا تستخدم سوى كابل إطالة مصرح به لذلك ومذكور عليه ما يفيد ذلك.

13.2 استخدام مولد أو محوّل

يمكن تشغيل هذا الجهاز من مولد أو من محوّل في الموقع، وذلك عند الالتزام بالاشتراطات التالية: أن تكون قدرة الفرج المقاومة بالواط على الأقل ضعف القدرة المذكورة على لوحة صنع الجهاز، ويجب أن يكون جهد التشغيل في أي وقت واقعاً في نطاق 5+ % و 15- % من الجهد الأساسي، كما يجب أن يبلغ التردد من 50 إلى 60 هرتز، وألا يزيد أبداً على 65 هرتز، ويجب توافر منظم جهد أو توماتيكي مزود بمعزز لبدء التشغيل.

لا تقم أبداً بتشغيل أجهزة أخرى على المولد/المحوّل في نفس الوقت. قد يؤدي تشغيل وإيقاف أجهزة أخرى لانخفاض مفاجئٍ و/or زيادة مفاجئة في الجهد بشكل زائد عن المد، مما قد يعرض الجهاز للضرر.

3 الملحقات التكميلية، مواد الشغل

المسمي	رقم الجزء، الوصف
وظيفة الحماية من السرقة TPS (System Company Card) (Card Theft Protection) (TPS-K)	206999. تجهيز اختباري وبطاقة الشركة وفتحة الإنارة وبطاقة الريموت

استخدم أدوات Hilti التالي ذكرها. فمع استخدامها تصل إلى قدرة تحطيم أعلى وعمر افتراضي أطول، نظراً لأن الجهاز والأداة يعملان معاً بشكل مثالي كنظام متكامل.

TE-ظرف تركيب الأدوات SDS-max	العرض مقاساً بـ	الطول مقاساً بـ	العرض مقاساً بـ	الطول مقاساً بالمم	العرض مقاساً بالمم	الطول مقاساً بـ
الإزميل المدبب		700...280				بوصة 27...11
الإزميل المفلطح		700...280	بوصة ¾	26		بوصة 27...11
الإزميل المجرافي		500...280	بوصة 4½...2	120...50		بوصة 19...11
إزميل تجاويف		280	بوصة 1	28		بوصة 11
إزميل قنوبي		280	بوصة 1 ½...7/8	36...22		بوصة 11
إزميل مكنسي		280	بوصة 15/16	38		بوصة 11
الإزميل السكيني		650	بوصة 5/8	150		بوصة 25½
سجاجة		250	بوصة 5/8	40x40		بوصة 10
مدك		300		150x150		
أداة تثبيت وصلة الأرضي		300		25...15 Ø		

4 المواصفات الفنية

نحتفظ بحق إجراء تعديلات تقنية!

ملحوظة

الجهاز متوفّر بأنواع مختلفة من الجهد الاسمي. يرجى أخذ بيانات المجد الكهربائي الاسمي وقيمة دخل المجد الاسمي لمجهازك من لوحة الصنع.

الجهاز	قدرة الدخل الاسمية	التيار الاسمي
Watt	1100	1100
جهد الكهربائي الاسمي	100 فلطاً: 13,1 أمبير	الجهد الكهربائي الاسمي
جهد الكهربائي الاسمي	110 فلطاً: 12,9 أمبير	الجهد الكهربائي الاسمي
جهد الكهربائي الاسمي	120 فلطاً: 13,1 أمبير	الجهد الكهربائي الاسمي
جهد الكهربائي الاسمي	127 فلطاً: 12,7 أمبير	الجهد الكهربائي الاسمي
جهد الكهربائي الاسمي	220 فلطاً: 5,8 أمبير	الجهد الكهربائي الاسمي
جهد الكهربائي الاسمي	230 فلطاً: 5,9 أمبير	الجهد الكهربائي الاسمي
جهد الكهربائي الاسمي	240 فلطاً: 6,0 أمبير	الجهد الكهربائي الاسمي
هرتز	50...50	تردد الشبكة الكهربائية
Kg	5,6	الوزن طبقاً لبروتوكول EPTA 01/2003 للطراز TE 500
Kg	5,7	الوزن طبقاً لبروتوكول EPTA 01/2003 للطراز TE 500-AVR
mm	471 x 108 mm	الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع)
Joule	7,5	طاقة الطرق الفردية طبقاً لبروتوكول EPTA 05/2009

ملحوظة

تم قياس مستوى الاهتزاز الوارد في هذا الدليل طبقاً لأحد معايير القياس التابعة للمواصفة EN 60745 ويمكن الاستعانة به في إجراء مقارنة بين الأدوات الكهربائية مع بعضها البعض. وهو يصلح أيضاً لتقدير حمل الاهتزاز على الأداة الكهربائية مؤقتة. ومستوى الاهتزاز المذكور يخص الاستخدامات الرئيسية للأداة الكهربائية. أما إذا تم استخدام الأداة الكهربائية في تطبيقات أخرى مع أدوات عمل مختلفة للمواصفات مثل أو دون صيانته كافية، فيفي هذه الحالة قد يختلف مستوى الاهتزاز وقد يتغير هذا من حمل الاهتزاز خلال مدة العمل بالكامل مشغلاً ولكن دون استخدام دقيناً. ينبغي أيضاً مراعاة الأوقات التي يتم فيها إيقاف الجهاز أو التي يكون فيها الجهاز مشغلاً ولكن دون استخدام حقيقي. ويمكن أن يقلل هذا من حمل الاهتزاز خلال مدة العمل بالكامل بصورة واضحة. احرص على اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة من شأنها حماية المستخدم من تأثير الاهتزازات مثل: صيانة الأداة الكهربائية وأدوات العمل والمفاظ على الأيدي في حالة دافئة وتنظيم مراحل العمل.

معلومات الضجيج والاهتزاز (مقاسة طبقاً للمواصفة EN 60745-1):

مستوى شدة الصوت الاعتيادي مصنف بالفئة A للطراز TE 500 / TE 500-AVR	105 ديسيل (A)	مستوى شدة الصوت الاعتيادي مصنف بالفئة A للطراز TE 500 / TE 500-AVR
مستوى ضغط الصوت الاعتيادي المنبعث مصنف بالفئة A للطراز TE 500 / TE 500-AVR	94 ديسيل (A)	مستوى ضغط الصوت الاعتيادي المنبعث مصنف بالفئة A للطراز TE 500 / TE 500-AVR
نسبة التفاوت بالنسبة لمستويات الصوت المذكورة	3 ديسيل (A)	نسبة التفاوت بالنسبة لمستويات الصوت المذكورة

المعلومات الإضافية للجهاز TE 500-AVR طبقاً للمواصفة EN 60745

نقر بالإزميل، a h, Cheq	نقر بالإزميل، a h, Cheq	قيمة الاهتزاز ثلاثة المحاور (محصلة متجهات الاهتزاز) طبقاً للمواصفة EN 60745-2-6
نسبة التفاوت (K)	نسبة التفاوت (K)	نسبة التفاوت بالنسبة لمستويات الصوت المذكورة

المعلومات الإضافية للجهاز TE 500 طبقاً للمواصفة EN 60745

نقر بالإزميل، a h, Cheq	نقر بالإزميل، a h, Cheq	قيمة الاهتزاز ثلاثة المحاور (محصلة متجهات الاهتزاز) طبقاً للمواصفة EN 60745-2-6
نسبة التفاوت (K)	نسبة التفاوت (K)	نسبة التفاوت بالنسبة لمستويات الصوت المذكورة

5 إرشادات السلامة

1.5 إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكهربائية

(أ) تحذير

احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات. أي تقصير أو إهمال في تطبيق إرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق وأي إصابات خطيرة. احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد. يقصد بمصطلح «الأداة الكهربائية» الوارد ذكره في إرشادات السلامة الأدوات الكهربائية المشغلة بالكهرباء (باستخدام كابل الكهرباء) وكذلك الأدوات الكهربائية المشغلة بالبطاريات (بدون كابل الكهرباء).

1.1.5 سلامة مكان العمل

- (أ) كن يقظاً وانته لما تفعل وتعامل مع الأداة الكهربائية بتعقل عند العمل بها. لا تستخدم الأداة الكهربائية عندما تكون مرهقاً أو واقعاً تحت تأثير العقاقير المخدرة أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للملحة واحدة آثناً، استخدام الأداة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
- (ب) ارتد تجهيزات وقاية شخصية وارتدى دائماً نظارة واقية. ارتداء تجهيزات وقاية شخصية، مثل قناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان المضادة للزلق وخطورة الوقاية أو واقية السمع، يجعلاك ل النوع واستخدام الأداة الكهربائية، بقلل من خطر الإصابات.
- (ت) تجنب التشغيل بشكّل غير مقصود. تأكد أن الأداة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالكهرباء، وأو بالبطارية وقبل رفعها أو حملها. إذا كان إصبعك على المفتاح عند حمل الأداة الكهربائية أو كان إبهامك في وضع التشغيل عند التوصيل بالكهرباء، فقد يؤدي ذلك لوقوع حوادث.
- (ث) أبعد أدوات الضبط أو مفاتيح ربط البراغي قبل تشغيل الأداة الكهربائية. الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز يمكن أن يؤدي إلى لحدوث إصابات.
- (ج) تجنب اتخاذ وضع غير طبيعي للجسم. احرص على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات. من خلال ذلك تستطيع السيطرة على الأداة الكهربائية بشكّل أفضل في المواقف المفاجئة.
- (خ) ارتدى ملابس مناسبة. لا ترتدى ملابس فضفاضة أو حلبي. احرص على أن يكون الشعر والملابس والقفازات بعيدة عن الأجزاء المتنمرة. الملابس الفضفاضة أو الحلبي أو الشعر الطويل يمكن أن تشتبك في الأجزاء المتنمرة.
- (هـ) إذا أمكن تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد أنها موصلة ومستخدمة بشكّل سليم. استخدام تجهيز شفط الغبار يمكن أن يقلل الأخطار الناتجة عن العبار.

2.1.5 السلامة الكهربائية

- (أ) يجب أن يكون قابس توصيل الأداة الكهربائية ملائماً مع المقابس. لا يجوز تعديل القابس بأي حال من الأحوال. لا تستخدّم قوابس مهابطة مع أدوات كهربائية ذات وصلة أرضية محمية. القوابس غير المعدلة والمقابس الملائمة تقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- (ب) تجنب حدوث تلامس للجسم مع أسطح مؤرضة مثل الأسطح الخاصة بالمواسير وأجهزة التدفئة والموقد والثلاجات. ينشأ خطر متزايد من حدوث صدمة كهربائية عندما يكون جسمك متصلاً بالأرض.
- (ت) أبعد الأدوات الكهربائية عن الأمطار أو البلى. تسرّب الماء إلى داخل الأداة الكهربائية يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- (ث) لا تستخدّم الكابل في الغرض غير المخصص له، لأن تستخدمه لحمل الأداة الكهربائية أو تعليقها أو لسحب القابس من المقابس. احتفظ بالكابل بعيداً عن السخون والزيت والمواد الحادة والأجزاء المتنمرة للجهاز. الكابلات التالفة أو المتشابكة تزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.

3.5 إرشادات إضافية للسلامة

3.5.1 سلامة الأشخاص

- (أ) أمسك الجهاز دائماً بكلتا اليدين من المقابض المخصصة لذلك. حافظ على المقابض جافة ونظيفة وخالية من الزيت والشحوم.
- (ب) استخدم كمامه للوقاية من الغبار.
- (ت) خذ قسطاً من الراحة أثناء العمل واحرص على عمل تمارين استرخاء وتمارين للأصابع لغرض سرمان الدم في الأصابع بشكل أفضل.
- (ث) عند العمل قم بإبعاد كابلات الكهرباء وكابلات الإطالة دائماً خلف الجهاز. من شأن هذا أن يقلل خط السقوط أثناء العمل سبب الكابل.
- (ج) ينبغي توجيه الأطفال إلى عدم اللعب بالجهاز.
- (خ) الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص ذي البنية الفرعية دون تدريبهم.
- (خ) الغبار الناتج عن حامات مثل الطلاء المحتوى على الرصاص وبعض أنواع الأخشاب والمعادن هو غبار ضار بالصحة، ملمسه أو استنشاقه قد يسبب أعراض حساسية وأو أمراض الجهاز التنفسى للمستخدم أو للأشخاص المتواجددين على مقربة منه. هناك أنواع معينة مسربطة من الغبار مثل غبار خشب البلوط أو غبار خشب الزان، ولا سيما إذا ارتبطت هذه الأنواع بمواد إضافية لمعالجة الأخشاب (مثل الكروم ومواد حماية الأخشاب). لا يجوز التعامل مع المواد المحتوية على الأسيستوس إلا من قبل فنيين مختصين.
- استخدم شفاطاً للفيغار حيثما أمكن. للحصول على درجة شفط عالية للفيغار، استخدم مزيل الغبار المحمول الموصى به من Hilti المتخصص للفيغار الأخشاب وأو المعادن والذي تمت موافته مع هذه الأداة الكهربائية. احرص على توفير تبوية جيدة لمكان العمل. ينصح بارتداء كمامه مزودة بفльтر من الفئة P2. احرص على مراعاة التعليمات السارية في بلدك بخصوص المواد المراد التعامل معها.

3.5.2 الاستخدام والتعامل بعناية مع الأدوات الكهربائية

- (أ) قم بثبيت قطعة الشغل. استخدم تجهيزات شد أو منبولة لثبيت قطعة الشغل بإحكام. بذلك تكون أكثر ثباتاً عن إمساكها باليد، وعلاوة على ذلك تكون كلتا يديك ماحتتين لاستعمال الجهاز.
- (ب) تأكد أن الأدوات بها نظام الثبيت المناسب للجهاز وأنها مؤمنة القفل بشكل سليم في ظرف تركيب الأدوات.

(ت) احرص على أن تكون واقفاً بأمان وثبات.

3.5.3 سلامة الكهربائية

- (أ) قبل بدء العمل افحص نطاق العمل من حيث وجود توصيلات كهرباء، مفتاح أو مواسير للغاز والماء، مثلاً باستخدام جهاز للكشف عن المعادن.

4.1.5 استخدام الأداة الكهربائية والتعامل معها

- (أ) لا تطرف في التحميل على الجهاز. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به.
- (ب) لا تستخدِم أدَّة كهربائية ذات مفتاح تالُف. الأداة الكهربائية التي لم يُعدُ يمكن تشغيلها أو إطفاؤها تُعتبر خطيرة ويجب إصلاحها.
- (ت) اسْبِ القابس من المقابس وأو اخلع البطارية من الجهاز قبل إجراء عمليات ضبط الجهاز، أو استبدال أجزاء الملحقات التكميلية أو عند ترك الجهاز. هذا الإجراء الوقائي يمنع بدء تشغيل الأداة الكهربائية دون قصد.
- (ث) احتفظ بالأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام الجهاز من قبل أشخاص ليسوا على دراية به أو لم يقرأوا هذه التعليمات. الأدوات الكهربائية خطيرة في حالة استخدامها من قبل أشخاص ليست لديهم الخبرة اللازمة.
- (ج) احرص على العناية التامة بالأدوات الكهربائية. افحص الأجزاء، المتركة من حيث أدانتها لوظيفتها بدون مشاكل وعدم انحسارها وافقها من حيث وجود أجزاء مكسورة أو متعروفة للضرر يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الأداة الكهربائية. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها الأدوات الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.
- (خ) حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. تتيح أدوات القطع ذات حواف القطع الحادة التي يتم عنايتها كما ينبغي بأنها أقل عرضة للتغير وأسهل في الاستخدام.
- (خ) استخدم الأداة الكهربائية والمملحقات التكميلية وأدوات العمل وخلافه طبقاً لهذه التعليمات. احرص في هذه الأثناء على مراعاة اشتراطات العمل والمهمة المراد تنفيذها. استخدام الأدوات الكهربائية في تطبيقات غير تلك المقررة لها يمكن أن يؤدي لمواقف خطيرة.

5.1.5 الخدمة

- (أ) اعمل على إصلاح أداتك الكهربائية على أيدي فنيين معتمدين فقط والاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. وبذلك تتأكد أن سلامة الأداة الكهربائية تظل قائمة.

2.5 إرشادات السلامة الخاصة بالمطارق

- (أ) استخدم واقياً للسمع. يمكن أن ينتج عن الضوضاء فقدان السمع.
- (ب) استخدم المقابض الإضافية الموردة مع الجهاز.
- (ت) عند إجراء أعمال يقتضي فيها أن تتلامس أداة العمل مع أسلاك كهربائية مفتوحة أو مع سلك الكهرباء للجهاز ذاته، أمسك الجهاز من مواضع الممسك المسؤولية. حيث أن ملامسة سلك يسري فيه التيار الكهربائي يمكن أن ينقل الجهد الكهربائي للأجزاء المعدنية بالجهاز ويؤدي لحدث صدمة كهربائية.

ج) ينصح بصفة أساسية باستخدام مفتاح حماية من تسرب التيار (RCD) بتيار إطلاق 30 ملي أمبير كحد أقصى.

4.3.5 مكان العمل

- (أ) اعمل على توفير إضاءة جيدة لمنطقة العمل.
- (ب) اعمل على توفير تهوية جيدة لمكان العمل. أماكن العمل سبعة التهوية يمكن أن تسبب أضرارا صحية بسبب التلوث بالغبار.
- (ت) أثناء أعمال التقبق قم بتأمين النطاق الواقع على الجهة المقابلة للعمل. الشظايا المتناثرة يمكن أن تتطاير وأو تسقط وتسبب الآخرين.

5.3.5 تجهيزات الوقاية الشخصية



أثناء استخدام الجهاز يجب على المستخدم والأشخاص المتواجدون على مقربة منه استعمال نظارة واقية ملائمة وخوذة حماية وواقي للسمع وقفاز واقي وكمامه خفيفة.

الأجزاء المعدنية الخارجية بالجهاز يمكن أن يسري فيها الجهد الكهربائي، وذلك إذا قمت سبوا بإلaf أحدي توصيلات التيار على سبيل المثال. ويتمثل هذا خطرا شديدا في حالة حدوث صدمة كهربائية.

(ب) افحص أسلاك توصيل الجهاز بشكل منتظم وعند

تلفها اعمل على تغييرها بمعرفة فني معتمد. في حالة تعرض سلك توصيل الأداة الكهربائية للتلف يجب استبداله بسلك توصيل المخصص لهذا الغرض والذي يجب الحصول عليه من خلال خدمة العملاء. افحص توصيلات الإطالة بشكل منتظم واستبدلها عندما تختلف. في حالة تلف كابل الكهرباء أو كابل الإطالة أثناء العمل، فلا يجوز لمس الكابل. اسحب القابس الكهربائي من المقبس. أسلاك التوصيل وتوصيلات الإطالة التالفة تمثل خطرا في حالة حدوث صدمة كهربائية.

(ت) اعمل على فحص الأجهزة المتৎنة لدى خدمة زمنية منتظمة لدى Hilti في حالة التعامل المتكرر مع مواد موصولة للكهرباء. يمكن أن يؤدى الغبار الملتصق بسطح الجهاز ولاسيما الغبار الناتج من مواد موصولة للكهرباء أو الرطوبة إلى التعرض لصدمة كهربائية في بعض الظروف غير الملائمة.

(ث) عند العمل باستخدام أدلة كهربائية في مكان مكشوفتأكد أن الجهاز موصل بالشبكة الكهربائية بواسطة مفتاح حماية من تسرب التيار (RCD) بتيار إطلاق 30 ملي أمبير كحد أقصى. استخدام مفتاح الحماية من تسرب التيار يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.

ar

6 التشغيل



3. حرك المقبض الجانبي (شريط الشد) عبر ظرف تركيب الأدوات على عمود الإداره.

4. أدر المقبض الجانبي إلى الوضع المرغوب.

5. قم بثبيت المقبض الجانبي باستخدام المسamar.

2.6 إتاحة الجهاز للعمل (وظيفة الحماية من السرقة)

ملحوظة

انظر موضوع «استعمال وظيفة الحماية من السرقة». TPS.

3.6 استخدام كابل إطالة ومولد أو محول

انظر موضوع الشرح 2

1.6 تركيب المقبض الجانبي وضبطه في موضعه 2

1. اسحب القابس الكهربائي من المقبس.

2. افتح مثبت المقبض الجانبي من خلال إدارة البرغي.

7 الاستعمال

1.7 الأعمال التحضيرية

احترس

استعمل قفازا واقيا عند تغيير الأدوات، نظرا لأن الأدوات تنسف من خلال الاستخدام أو قد يكون بها حوار حادة.



خطير

أمسك الجهاز دائمًا بكلتا اليدين من المقابض المخصصة لذلك. حافظ على المقابض جافة ونظيفة وخالية من الزيت والشحم.

اجعل مفتاح الإتاحة أو إبزيم ساعة نظام TPS على رمز القفل مباشرةً بمجرد انطفاء اللببة الصفراء لوظيفة الحماية من السرقة تكون الجهاز مستعداً للعمل.

ملحوظة في حالة انقطاع الإمداد بالتيار الكهربائي نظراً لتغيير مكان العمل أو تعطل الشبكة الكهربائية مثلاً فإن الجهاز يظل مستعداً للعمل لمدة 20 دقيقة تقريباً. في حالات الانقطاع التي تستغرق أكثر من ذلك يجب إتاحة المهاز للعمل مجدداً بواسطة مفتاح الإتاحة.

2.1.2.7 تفعيل وظيفة الحماية من السرقة للجهاز

ملحوظة المزيد من المعلومات المفصلة بخصوص تفعيل واستخدام وظيفة الحماية من السرقة تجدوها في دليل استعمال «وظيفة الحماية من السرقة».

2.2.7 نقر بالإزميل

ملحوظة إجراءً، أعمال في درجات الحرارة المنخفضة: يحتاج المهاز إلى أدنى من درجة حرارة التشغيل لكي يعمل الطارق. للوصول إلى الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل ضع المهاز على الأرضية لفترة قصيرة واجعله يعمل على الوضع المعايد. عند اللزوم، كرر هذه العملية إلى أن يعمل الطارق.

ملحوظة

يمكن ضبط الإزميل على 24 وضع مختلف (في خطوات مقدار كل منها 15 درجة). من خلال ذلك يمكن دائماً العمل باستخدام الإزميل المفلطح وإزميل التشكيل في وضع العمل المثالى المناسب.

1.2.2.7 تحديد موضع الإزميل

احتراض لا تعمل في وضع «تحديد موضع الإزميل».

1. اسحب القابس الكهربائي من المقبس.
2. أدر مفتاح اختيار الوظيفة إلى وضع «تحديد موضع الإزميل» إلى أن يثبت.
3. أدر الإزميل إلى الوضع المرغوب.
4. أدر مفتاح اختيار الوظيفة إلى وضع «النقر بالإزميل».
5. أدر الإزميل إلى أن يثبت. يجب عدم الضغط على مفتاح اختيار الوظيفة أثناء التشغيل.

3.2.7 ثبيت مفتاح التحكم

في وضع تشغيل الإزميل يمكن ثبيت حركة مفتاح التحكم أثناء العمل.

1.3.2.7 ثبيت مفتاح التحكم

1. اضغط مفتاح التحكم تماماً.
 2. اضغط مثبت مفتاح التحكم للداخل تماماً، والذي يتواجد في مفتاح التحكم العلوي من الداخل.
- ملحوظة** عندئذ يكون الجهاز في وضع التشغيل المستمر.

2.3.2.7 إرجاع مفتاح التحكم

اضغط مفتاح التحكم تماماً ثم اتركه بعد ذلك. عندئذ يتوقف الجهاز.

3.1.1.7 إدخال الأداة

1. اسحب القابس الكهربائي من المقبس.
2. تأكد أن طرف إدخال الأداة نظيف ومسائم بشكل خفيف. إذا لزم الأمر قم بتنظيف وتشحيم طرف الإدخال.
3. افحص شفة الإحكام الخاصة بخطاء الحماية من الأترية من حيث نظافتها وحالتها. إذا لزم الأمر قم بتنظيف خطاء الحماية من الغبار أو إذا كانت شفة الإحكام تالفت اعمل على تغيير خطاء الحماية من الغبار.
4. أدخل الأداة في طرف تركيب الأدوات وأدراها مع ضغط خفيف، إلى أن تستقر في الموزع الدليلي.
5. اضغط الأداة في طرف تركيب الأدوات إلى أن تثبت بصوت مسموع.
6. اختبر بدء إحكام القفل من خلال جذب الأداة.

4.2.1.7 إخراج الأداة

1. اسحب القابس الكهربائي من المقبس.
2. افتح طرف تركيب الأدوات من خلال جذب قفل الأداة للأعلى.
3. أخرج الأداة من طرف تركيب الأدوات.

2.7 التشكيل



احتراض أثناء العمل في الأرضية التي يتم الثقب فيها يمكن أن تتناثر شظايا منها. استخدم واقياً للعينين وقفازاً واقياً وفي حالة عدم استخدام شفاط للغبار استخدم أيضاً واقياً خفيفاً للتنفس. الشظايا يمكن أن تصيب الجسم والعينين.

احتراض

أثناء العمل يتولد صوت ضجيج. استخدم واقياً للسمع. الضجيج العالي للغاية يمكن أن يضر بقدراتك على السمع.

1.2.7 وظيفة الحماية من السرقة TPS (تجهيز اختياري)

ملحوظة

يمكن تبعاً لاختيارك تزويد الجهاز بوظيفة «الحماية من السرقة». إذا كان الجهاز مزوداً بهذه الوظيفة فلا يمكن إتاحتها للعمل وتشغيله إلا باستخدام مفتاح الإتاحة الخاص.

5.1.1.2.7 إتاحة الجهاز للعمل

1. أدخل القابس الكهربائي للجهاز في المقبس. فتومض اللببة الصفراء لوظيفة الحماية من السرقة. عندئذ يكون الجهاز مستعداً لاستقبال الإشارات من مفتاح الإتاحة.

8 العناية والصيانة

2.8 العناية بالجهاز

احترس اسمب القابس الكهربائي من المقبس.

امترس حافظ على الجهاز، وخصوصاً مواضع المسك، جافا ونظيفاً وخاليًا من الزيت والشمع. لا تستخدم مواد عناية محتوية على سيليكون.

الجسم الخارجي للجهاز مصنوع من بلاستيك مضاد للصدمات. أجزاء المقبض مصنوعة من مادة لدانية مرنة. لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز بينما فتحات التهوية مسدودة. نظف فتحات التهوية بحرص باستخدام فرشاة جافة. اغسل على منع توغل أجسام غريبة إلى داخل الجهاز. نظف الجهاز من الخارج بصفة دورية باستخدام ق沃طة تنظيف مبللة بعض الشيء. لا تستخدم بخاخة أو جهاز عامل بالبخار أو ماء متذبذب في عملية التنظيف. من خلال ذلك يمكن أن تتعرض السلامة الكهربائية للجهاز للخطر.

أزل الاستسخانات شديدة الالتصاق واعمل على حماية أدواتك من الصدأ وذلك بالمسح من أن لآخر بفوطة تنظيف مشربة بالزيت.

3.8 مبين الخدمة

ملحوظة الجهاز مزود بمبين للخدمة.

المبين

يضيء باللون الأحمر

هذا يعني أنهحان موعد إجراء الخدمة. يبدأ من أضاءة المبين يمكن العمل بالجهاز لبضع ساعات أخرى كاملة إلى أن يتم تفعيل وظيفة الإيقاف الآوتوماتيكي. أحضر الجهاز لخدمة Hilti في الوقت المناسب، لكي يكون جهازك دائمًا جاهزاً للعمل.

انظر موضوع تقسي الأخطاء.

يوضع باللون الأحمر

ar

4.8 الصيانة

تحذير

لا يجوز إجراء إصلاحات على الأجزاء الكهربائية إلا من خلال متخصصين في الكهرباء.

لو ظريفتها بشكل سليم. لا تقم بتشغيل الجهاز عندما تكون هناك أجزاء تالفة أو إذا كانت بعض عناصر الاستعمال لا تحمل بشكل سليم. اعمل على إصلاح الجهاز لدى خدمة Hilti.

افحص بصفة دورية جميع الأجزاء الخارجية للجهاز من حيث وجود أضرار وجميع عناصر الاستعمال من حيث أدائها

5.8 الفحص بعد أعمال العناية والصيانة

بعد إجراء أعمال العناية والصيانة يجب فحص ما إذا كانت جميع تجهيزات الحماية مركبة وتؤدي وظيفتها بدون أخطاء.

9 تقسي الأخطاء

الخطأ	السبب المحتمل	التغلب عليه
الجهاز لا يبدأ في العمل.	انقطاع الإمداد بالتيار الكهربائي.	أوصل جهازاً كهربائياً آخر واختبر الوظيفة.
عطل في كابل الكهرباء أو القابس.	افحصه على يد متخصص في الكهرباء.	وقم بتغييره إذا لزم الأمر.
المولد مزود بخاصية السبات.	قم بتشغيل عنصر كهربائي آخر (مثل: مصباح إضاءة موقع البناء) من المولد.	ثم أوقف الجهاز وقم بتشغيله مرة أخرى.
عطل كهربائي آخر.	افحصه على يد متخصص في الكهرباء.	

الخطأ	السبب المحتمل	التغلب عليه
الجهاز لا يبدأ في العمل.	تم تفعيل مانع بدء التشغيل الإلكتروني. بعد فترة انقطاع التيار الكهربائي.	أطفئ الجهاز وقم بتشغيله مرة أخرى.
لا يتولد طرق.	الجهاز بارد للغاية.	اعمل على توفير أدنى درجة حرارة تشغيل.
يومض باللون الأحمر.	الجهاز به تلفيات.	انظر موضوع: 2.2.7 نقر بالإزميل اعمل على إصلاح الجهاز لدى خدمة Hilti.
يضي، باللون الأحمر.	الجهاز لا يبدأ في العمل والمبين	اعمل على إصلاح الجهاز لدى خدمة Hilti.
يومض باللون الأصفر.	الجهاز لا يبدأ في العمل والمبين	اصفخه على يد متخصص في الكهرباء وقم بتغييره إذا لزم الأمر.
يومض باللون الأصفر.	الجهاز غير متاح للعمل (بالنسبة للجهاز المزود بوظيفة الحماية من السرقة، تجهيز اختياري).	اعمل على إتاحة الجهاز للعمل باستخدام مفتاح الإتاحة.
الجهاز لا يعمل بكمال قدرته.	المقطع العرضي لكايل الإطالة ضئيل للغاية.	استخدم كايل ذا مقطع عرضي كاف. (انظر موضوع التشغيل)
الإزميل لا يتحرر من وضع إحكام القفل.	لم تقم بإرجاع ظرف تركيب الأدوات تماماً حتى النهاية.	اضغط المفتاح التحكم ليس مضغوطاً تماماً. قم بإرجاع وسيلة إحكام قفل الأداة حتى النهاية وأخرج الأداة.

10 التكثين



أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير مرة أخرى. يشترط لإعادة التدوير أن يتم فصل الخامات بشكل سليم فنيا. مراكز Hilti في كثير من الدول مستعدة بالفعل لاستعادة جهازك القديم على سبيل الانتفاع به. توجه بأسئلتك لخدمة عملاء Hilti أو مستشار المبيعات.

دول الاتحاد الأوروبي فقط

لا تلق الأدوات الكهربائية ضمن القمامات المنزلية!



طبقاً للمواصفة الأوروبية بخصوص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وما يقابل هذه المواصفة في القوانين المحلية يجب تجميع الأدوات الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.

11 ضمان الجهة الصانعة للأجهزة

أية مطالبات أخرى مستبعدة، طالما لا توجد لواحد محلية ملزمة تتعارض مع ذلك. وبصفة خاصة لا تضمن Hilti العيوب أو الأضرار الناتجة عن العيوب أو المساردة أو التكاليف المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة باستخدام أو عدم إمكانية استخدام الجهاز في أي غرض. الضمانات غير الصريحة الممنوحة للاستخدام أو الصلاحية لغرض معين مستبعدة تماماً.

تضمن Hilti أن الجهاز المورد حالياً من عيوب الخامات والتصنيع. يشترط لسريان هذا الضمان صفة استخدام الجهاز وتشغيله والعناية به وتنظيفه بما يتوافق مع دليل الاستعمال الصادر عن Hilti، وأن يتم المحافظة على الوحدة الفنية، أي الاقتصر على استخدام الخامات والملحقات التكميلية وقطع الغيار الأصلية من Hilti مع الجهاز.

بعد إثبات العيوب يجب على الفور إرسال الجهاز أو الأجزاء المعنية إلى مركز تسويق Hilti المختص لإصلاحها أو استبدالها.

يشتمل هذا الضمان على الإصلاح المجاني أو استبدال الأجزاء التالفة مجاناً، وذلك طوال العمر الاقتصادي للجهاز. ولا يشمل هذا الضمان الأجزاء المعرضة للتأكل الطبيعي.

يشتمل الضمان الحالي على جميع التزامات الكفالة من | السابقة أو الحالية والاتفاقات المكتوبة أو الشفوية
جانب Hilti ويحل محل جميع التفصيات والشروط والشروط الصمان.

12 شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

الإزميل الدقاق	المسمى:
TE 500 / TE 500-AVR	مسمى الطراز:
2006	سنة الصنع:
نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن هذا المنتج متواافق مع المواصفات والمعايير التالية: 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC, EN ISO 12100, EN 60745-2-6, EN 60745-1, EU/2011/65, 2000/14/EC	
مستوى شدة الصوت المقاس للجهاز TE 500 L WA 97 ديسيل/بيكو واط	مستوى شدة الصوت المضمون للجهاز TE 500 L WAd 99 ديسيل/بيكو واط
VI 2000/14/EC	بروتوكول تقييم المطابقة
TÜV NORD CERT GmbH Büro Hannover Am TÜV 1 Hannover 30519 Deutschland	جهة الفحص المشتركة (0044)
مستوى شدة الصوت المقاس للجهاز TE 500-AVR L WA 97 ديسيل/بيكو واط	مستوى شدة الصوت المضمون للجهاز TE 500-AVR L WAd 99 ديسيل/بيكو واط
VI 2000/14/EC	بروتوكول تقييم المطابقة
TÜV NORD CERT GmbH Büro Hannover Am TÜV 1 Hannover 30519 Deutschland	جهة الفحص المشتركة (0044)

FL-9494 Schaan ,Feldkircherstrasse 100 ,Hilti Corporation

Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power Tools & Accessories
01/2012

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012

المطبوعة لـ

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
Kaufering 86916
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 3256 | 0113 | 00-PoS. 8 | 1

Printed in Germany © 2013

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

379329 / A2

