

HILTI

DD 130

Operating instructions

Mode d'emploi

操作 説明 書

取扱説明書

사용설명서

操作说明书

دليل الاستعمال

en

fr

zh






ja

ko













cn













ar





CE



CE





7.4**7.5****8.5.1.1****8.5.1.2**

DD130 المثقب المائي

- ②٩ لوحة الصنع
- ٣٠ صمام تنفيسي التفريغ
- ٣١ وصلة التفريغ الهوائي
- ٣٢ جوان التفريغ الهوائي
- ٣٣ فرسن الارتكاز
- ٣٤ مثبت الجنزير
- ٣٥ الطارة اليدوية
- ٣٦ مثبت مفتاح التشغيل/الإيقاف
- ٣٧ مانومتر
- ٣٨ مبين ضبط الاستواء
- ٣٩ ذراع تعديل الضبط
- ٤٠ براغي ضبط الاستواء
- ٤١ مؤشر مركز الثقب
- ٤٢ كتل التحذير
- ٤٣ محدد عمق الثقب
- ٤٤ قفل
- ٤٥ خابور التثبيت
- ٤٦ شدادة الجنزير

مجموع الماء للتشغيل اليدوي

- ٤٧ طرف لاتمركري
- ٤٨ بربغي زنق
- ٤٩ محدد عمق الثقب
- ٥٠ وعاء تجميع الماء
- ٥١ جلبة الثقب
- ٥٢ مهابي لجلبة الثقب
- ٥٣ جوان
- ٥٤ موضع توصيل الجهاز

مجموع الماء للتشغيل باستخدام الحامل

- ٥٥ وسيلة تثبيت
- ٥٦ وعاء تجميع الماء
- ٥٧ جوان

الصفحة	المحتويات
88	١- إرشادات عامة
88	٢- الشرح
89	٣- الأدوات والملحقات التكميلية
89	٤- المواصفات الفنية
91	٥- إرشادات السلامة
93	٦- التشغيل
96	٧- الاستعمال
98	٨- العناية والصيانة
99	٩- تقصي الأخطاء
100	١٠- التكهن
100	١١- ضمان الجهة الصانعة للأجهزة
100	١٢- بيان المطابقة (الأصلية)

يلزم قراءة دليل الاستعمال باستفاضة قبل التشغيل كما يجب مراعاة جميع الإرشادات.

احتفظ بهذا الدليل مع الجهاز دائمًا.

لا تقم بإعارة الجهاز لآخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال به.

مكونات الجهاز ١

الجهاز

- ١- رأس الشطف/الشفط
- ٢- مبين دفق الماء
- ٣- مبين ضبط الاستواء
- ٤- مفك (مقبض جانبي)
- ٥- مقبض جانبي
- ٦- منظم الماء
- ٧- وصلة الماء
- ٨- مفتاح ناقل الحركة
- ٩- ناقل الحركة
- ١٠- المحرك
- ١١- مفتاح التشغيل/الإيقاف
- ١٢- المقبض
- ١٣- مبين زيادة التحميل
- ١٤- كابل الكهرباء شاملًا مفتاح PRCD
- ١٥- لوحة الصنع
- ١٦- فرسن موضع القطع
- ١٧- براغي الغلق (رأس الشطف/الشفط)
- ١٨- غطاء (رأس الشطف/الشفط)
- ١٩- وصلة الشطف
- ٢٠- مثبت رأس الشطف
- ٢١- حلقة تثبيت (رأس الشطف/الشفط)
- ٢٢- طرف تركيب الأدوات

الحامل

- ٢٣- المقبض
- ٢٤- جنزير
- ٢٥- أحبال
- ٢٦- مفتاح سداسي مجوف الرأس
- ٢٧- زلاقة
- ٢٨- ذراع التحرير

١- إرشادات عامة

كلمات الإشارة ومعناها

خطر

تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

تحذير

تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

احترس

تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خفيفة أو أصوات مادية.

ملحوظة

تشير لإرشادات للاستخدام وللمعلومات أخرى مفيدة.

٢- الرموز التوضيحية

علامات التحذير



تحذير من السطح الساخن



تحذير من جهد كهربائي خطير



تحذير عام

علامات الإلزام



استخدم حذاء الأمان



استخفا واقيا



استخدم خوذة حماية للأذنين



استخدم نظارة واقية للعيدين



استخدم نظارة واقية للعيدين

الرموز



اعمل على إعادة تدوير المخلفات



قبل الاستخدام اقرأ دليل الاستعمال

DD130

مسمى الطراز:

الرقم المسلسل:

٢- الشرح

الجهاز DD130 عبارة عن مقاب ماسي مشغل بالكهرباء ومخصص لأعمال الثقب الجافة والرطبة التشغيل اليدوي أو باستخدام حامل.

الاستخدام المطابق للتوجيهات يُستخدم الجهاز DD130 في عمل ثقوب نافذة وغير نافذة في الأسطح المعدنية.

/min

عدد اللفات
في الدقيقة

Hz

هرتز

W

واط

V

فولت

A

أمبير

\emptyset

القطر

n_0

عدد اللفات
الاسمي
في الوضع
المحاید

\sim

تيار متعدد

rpm

عدد اللفات
في الدقيقة

اتجاه الثقب	قطر طربوش الثقب	مع/ بدون حامل المثقب
جميع الاتجاهات	١٦٢-١٢٥ مم	مع شفاط الغبار يدوي/ جاف
ليس لأعلى	٦٢-١٢٥ مم	بدون نظام تجميع الماء يدوي/ رطب
جميع الاتجاهات	٦٢-١٢٥ مم	مع نظام تجميع الماء يدوي/ رطب
ليس لأعلى	١٥٢-١٢٥ مم	بدون نظام تجميع الماء حامل المثقب/ رطب
جميع الاتجاهات	١٣٢-١٢٥ مم	مع نظام تجميع الماء حامل المثقب/ رطب

لأعمال الثقب فوق مستوى الرأس يتحتم استخدام نظام لتجميع الماء مزود بشفاط للماء.

- يمكن أن تصدر عن الجهاز وملحقاته التكميلية أيضاً أخطاراً إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فنياً من قبل أشخاص غير مدربين أو لم يتم استخدامها بشكل مطابق للتعليمات.
- يجب تشغيل الجهاز من خلال توصيله بشبكات كهرباء مزودة بطرف أرضي مع مراعاة الأبعاد الكافية.

حجم التوريدات:

- الجهاز
- المقابض الجانبية
- حقبة Hilti أو عبوة كرتون
- دليل استعمال
- فوطة تنظيف
- مفتاح الربط SW 19
- شحم
- نظارة واقية

● بالنسبة لأعمال الثقب الأفقية بوسيلة التثبيت بالتفريغ الهوائي لا يجوز استخدام حامل المثقب بدون تجهيزات تأمين إضافية. أعمال الثقب فوق مستوى الرأس باستخدام حامل المثقب لا يجوز إجراؤها إلا باستخدام وسيلة التثبيت بالفيشر أو الدعامة سريعة التثبيت.

● لا يُسمح بالعمل في المواد المحترقة على الأسيستوس.

● لا يُسمح بإجراء أية تدخلات أو تعديلات على الجهاز.

● اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية والأجهزة الإضافية من Hilti، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة.

● يلزم مراعاة المعلومات المتعلقة بالتشغيل والعناية

والإصلاح الواردية في دليل الاستعمال.

● يراعي أن الجهاز مخصص للمستخدم المحترف.

● لا يجوز استعمال وصيانة وإصلاح الجهاز إلا على أيدي أشخاص معتمدين ومدربين. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا على دراية شاملة بالأخطار المحتملة.

٣- الملحقات التكميلية

المسمى	المقدمة
مضخة التفريغ الهوائي	٤٧٠٣٤
الدعامة سريعة التثبيت	٩٨٧٠
نظام تجميع الماء للتشغيل اليدوي	٣٧٠٤٦٢
نظام تجميع الماء للتشغيل مع حامل المثقب	٣٧٠٤٦٠
حامل المثقب	٣٧٠٤٦١
قاعدة متحركة	٢٢٢٢٢٨
بريمية شد DD-CS M12S-SM	٢٥١٨٣٠
سامولة شد DD-CN SML	٢٥١٨٣٤

٤- المواصفات الفنية

الجهد الاسمي: *	١١٠ فلت	١٢٠ فلت	٢٢٠ فلت	٢٣٠ فلت	٢٤٠ فلت
قدرة الدخل الاسمية: *	١٧٠٠ واط	١٨٠٠ واط	١٩٠٠ واط	١٩٠٠ واط	١٩٠٠ واط
شدة التيار الاسمي: *	١٦ أمبير	١٥ أمبير	٩,١ أمبير	٨,٧ أمبير	٨,٣ أمبير
التردد:	٦٠ هرتز	٦٠ هرتز	٦٠ هرتز	٦٠ هرتز	٦٠ هرتز

عدد اللفات الإسمى لوضع الدوران
على الفارغ

السرعة الأولى ٧٨٠ لفة/ دقيقة
السرعة الثانية ١٤٠٠ لفة/ دقيقة
السرعة الثالثة ٢٦٠٠ لفة/ دقيقة

(لا تغير سرعات ناقل الحركة إلا أثناء التوقف)

أقصى ضغط مسموح به لخوط الماء:

٦ بار (مع ضغط الماء الأعلى من ذلك يجب استخدام
مخفض للضغط من قبل الجهة المسؤولة عن موقع العمل)

الأبعاد (طول X عرض X ارتفاع):

١١٤ X ٥١٥ م

٧,٣ كجم
١٣,١ كجم

الوزن طبقاً لبروتوكول EPTA 01/2003:
وزن حامل المثقب:

طبقاً للمواصفة EN 55014-1

مانع للتشویش اللاسلكي والتليفيزيوني:

طبقاً للمواصفة EN 55014-2

مقاومة التشويش:

فئة الحماية ١ (حماية بالتأريض)

IEC 60745 EN 60745 و:

٤٣٠ مم بحد أقصى (٧٣٠ مم مع التطويلة)

عمق الثقب:

ملحوظة

تم قياس مستوى الاهتزاز الوارد في هذا الدليل طبقاً لأحد معايير القياس التابعة للمواصفة EN 60745 و يمكن الاستعانة به في إجراء مقارنة بين الأدوات الكهربائية مع بعضها البعض. وهو يصلح أيضاً لتقيير حمل الاهتزاز بصورة مؤقتة. ومستوى الاهتزاز المذكور يخص الاستخدامات الرئيسية للأداة الكهربائية. أما إذا تم استخدام الأداة الكهربائية في تطبيقات أخرى مع أدوات عمل مختلفة للمواصفات أو دون صيانة كافية، ففي هذه الحالة قد يختلف مستوى الاهتزاز. وقد يزيد هذا من حمل الاهتزاز خلال مدة العمل بالكامل بصورة واضحة. ولتقدير حمل الاهتزاز تقديراً دقيقاً ينبغي أيضاً مراعاة الأوقات التي يتم فيها إيقاف الجهاز أو التي يكون فيها الجهاز مشغلاً ولكن دون استخدام حقيقي. ويمكن أن يقلل هذا من حمل الاهتزاز خلال مدة العمل بالكامل بصورة واضحة. احرص على اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة من شأنها حماية المستخدم من تأثير الاهتزازات مثل: صيانة الأداة الكهربائية وأدوات العمل والحفاظ على الأيدي في حالة دافئة وتنظيم مراحل العمل.

معلومات الضجيج والاهتزاز (مقاسة طبقاً للمواصفة EN 60745):

مستوى شدة الصوت الاعتيادي مصنف بالفئة A (LWA): ١٠٠ ديسيل (A)

مستوى ضغط الصوت الاعتيادي المتبعث مصنف بالفئة A (LPA): ٨٩ ديسيل (A)

بالنسبة لمستويات الصوت المذكورة طبقاً للمواصفة EN 60745 تبلغ نسبة التفاوت ٣ ديسيل.

استخدم واقية للأذنين!

قيم الاهتزاز ثلاثية المحاور (مقاسة طبقاً للمواصفة 2-1 EN 60745 على المقابض وطبقاً للمواصفة 2-2 EN 61029 على المقابض الصليبي)

قيم الاهتزاز ثلاثية المحاور (محصلة متجهات الاهتزاز) طبقاً للمواصفة 2-1 EN 60745 (محمول باليد)

الاهتزاز DD	نسبة التفاوت K
الثقب في الخرسانة (رطب) (PCM, جاف) (HDMU)	١١ م/ ثانية٢

الاهتزاز DD

نسبة التفاوت K

الاهتزاز DD	نسبة التفاوت K
الثقب في طوب الرمل الجيري (رطب) (PCM, جاف) (HDMU)	٦ م/ ثانية٢

الاهتزاز DD

نسبة التفاوت K

الاهتزاز DD	نسبة التفاوت K
الثقب في طوب الرمل الجيري (رطب) (PCM, جاف) (HDMU)	٥ م/ ثانية٢

الاهتزاز DD

نسبة التفاوت K

الاهتزاز DD	نسبة التفاوت K
الثقب في طوب الرمل الجيري (رطب) (PCM, جاف) (HDMU)	-

الاهتزاز DD

نسبة التفاوت K

الاهتزاز DD	نسبة التفاوت K
الثقب في طوب الرمل الجيري (رطب) (PCM, جاف) (HDMU)	-

الاهتزاز DD

نسبة التفاوت K

تعليمات للمستخدم طبقاً للمواصفة 11-3-3:

يتولد عن عمليات التشغيل انخفاضات موقعة في الجهد الكهربائي، لذا في حالة تعرض الشبكة الكهربائية لظروف غير مواتية يمكن أن تطرأ آثار سلبية على أجهزة أخرى. أما في حالة وجود معاوقة الشبكة الكهربائية $> 15\%$ ، أو، فمن المستبعد ظهور اختلالات.

* يطرح الجهاز بقيم مختلفة للجهد الاسمي. يرجىأخذ بيانات الجهد الاسمي وشدة التيار الاسمي لجهازك من لوحة الصنع.

تحتظن بحق إجراء تعديلات فنية

٥- إرشادات السلامة

- (أ) كن يقظاً وانتبه لما تفعل وتعامل مع الأداة الكهربائية بتعقل عند العمل بها. لا تستخدم الجهاز عندما تكون مرهقاً أو واقعاً تحت تاثير العاقير المخدر أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام الجهاز قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
- (ب) ارتد تجهيزات وقاية شخصية وارتد دائمًا نظارة واقية، ارتداء تجهيزات وقاية شخصية، مثل قناع الوقاية من الغبار وأحادية الأمان المصادر للانزلاق وخوذة الوقاية أو واقية الأنفين، تبعاً لنوع واستخدام الأداة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابات.
- (ت) تحبب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكيد من أن المفتاح على وضع الإيقاف "AUS" قبل إدخال القابس في المقبس. إذا كان إصبعك على المفتاح عند حمل الجهاز أو كان الجهاز في وضع التشغيل عند التوصيل بالكهرباء، فقد يؤدي ذلك لوقوع حوادث.
- (ث) أبعد أدوات الضبط أو مفاتيح الرابط قبل تشغيل الجهاز. الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز يمكن أن يؤدي لحدوث إصابات.
- (ج) لا تغير ب بنفسك. احرص على أن تكون واقفاً بامان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات. من خلال ذلك تستطيع السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف المفاجئة.
- (ح) ارتد ملابس مناسبة. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو حلبي. احرص على أن يكون الشعر والملابس والقفازات بعيدة عن الأجزاء المتحركة. الملابس الفضفاضة أو الحلبي أو الشعر الطويل يمكن أن تشتبك في الأجزاء المتحركة.
- (خ) إذا أمكن تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتاكد من أنها موصولة ومستخدمة بشكل سليم. استخدام هذه التجهيزات يقلل من المخاطر الناتجة عن الغبار.

٥-٤ الاستخدام والتعامل بعذائية مع الأدوات الكهربائية

- (أ) لا تفرط في التحميل على الجهاز. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به. استخدام الأداة الكهربائية المناسبة يتبع لك العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً في نطاق القدرة المقررة.
- (ب) لا تستخدم أداة كهربائية ذات مفتاح تالف. الأداة الكهربائية التي لم يعد يمكن تشغيلها أو إطفاؤها تمثل خطورة ويجب إصلاحها.
- (ت) اسحب القابس من المقبس قبل ضبط الجهاز أو استبدال أجزاء الملحقات التكميلية أو عند ترك الجهاز. هذا الإجراء الاحتياطي يمنع بدء تشغيل الجهاز دون قصد.

١-٥ إرشادات عامة للسلامة
-تنبيه! يجب قراءة كل التعليمات. ارتكاب الأخطاء عند تطبيق التعليمات التالي ذكرها قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق / أو إصابات خطيرة. يقصد بمصطلح «الأداة الكهربائية» المستخدم فيما يلي الأدوات الكهربائية المشغلة بالكهرباء (باستخدام كابل الكهرباء) وكذلك الأدوات الكهربائية المشغلة بالبطاريات (بدون كابل الكهرباء).

احتفظ بهذه التعليمات بشكل جيد.

- (أ) مكان العمل
(أ) حافظ على نطاق عملك نظيفاً ومرتبًا. الفوضى ونظمات العمل غير المنسنة يمكن أن تؤدي لوقوع حوادث.
- (ب) لا تعمل بالجهاز في محيط معرض لخطر الانفجار، والذي يتواجد به سوائل أو غازات أو أنواع غبار قابلة للاشتعال. الأدوات الكهربائية تولد شرراً يمكن أن يؤدي لإشعال الغبار والأغصان.
- (ت) احرص على إبعاد الأطفال والأشخاص الآخرين أثناء استخدام الأداة الكهربائية. في حالة انصراف انتباهم قد تفقد السيطرة على الجهاز.

٥-٥ السلامة الكهربائية

- (أ) يجب أن يكون قابس توصيل الجهاز ملائماً مع المقبس. لا يجوز تعديل القابس بأي حال من الأحوال. لا تستخدم قوابس مهابطة مع أجهزة ذات وصلة أرضية محمية. القوابس غير المعللة والمقابس الملائمة تتقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- (ب) تحبب حدوث تلامس للجسم مع أسطح مؤرضة مثل تلك الخاصة بالمواسير وأجهزة التندفئة والبوتاجازات (المواقد) والثلاجات. ينشأ خطر متزايد من خطر حدوث صدمة كهربائية عندما يكون جسمك متصلاً بالأرض.
- (ت) أبعد الجهاز عن الأمطار أو البلاز. تسرب الماء إلى داخل الجهاز الكهربائي يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- (ث) لا تستخدم الكابل في الغرض غير المخصص له، كان تستخدمه للحمل أو التعليق أو لسحب القابس من المقبس. احتفظ بالكابل بعيداً عن السخونة والزيت والحواف الحادة وأجزاء الجهاز المتحركة. الكابلات التالفة أو المتشابكة تزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- (ج) عندما تعلم بأداة كهربائية في مكان مكشوف، لا تستخدم سوى كابلات الإطالة المتصرج باستعمالها في النطاق الخارجي. استخدام كابل إطالة مناسب للعمل في النطاق الخارجي يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.

- د) تحقق من تثبيت رأس الشطاف/الشفط (مثبت المقض الجنبي) في موضعها بشكل سليم وربط حلقة التثبيت جيداً (انظر ١-٦-٣).
- ذ) تتحقق من تثبيت الجهاز بشكل صحيح أثناء استخدامه مع الحامل (انظر ٩-٦).
- ر) لا تلمس أية أجزاء دوارة.
- ز) الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص ذي البناء الضعيف دون تدريفهم.
- (ش) الغبار الناتج عن خامات مثل الطلاء المحتوي على الرصاص وبعض أنواع الأخشاب والمعادن يمكن أن يكون ضاراً بالصحة. فلاماسة أو استنشاق هذا الغبار قد يسبب أمراض ساسية وأمراض الجهاز التنفسى المستخدم أو للأشخاص المتواجدين على مقربة منه. هناك أنواع عديدة مسرطنة من الغبار مثل غبار خشب البليوط أو غبار خشب الزان، ولا سيما إذا ارتبطت هذه الأنواع بمواد إضافية لمعالجة الأخشاب (مثل الكرومات ومواد حماية الأخشاب). لا يجوز التعامل مع المواد المحتوية على الأسبستوس إلا من قبل فنيين مختصين. استخدم شفاطاً للغبار حشماً أمنك. للحصول على درجة شفط عالية للقبار، استخدم مزيج الغبار المحمل الموصى به من Hilti من المخصص لغبار الأخشاب وأو المعادن والذي تمت مواعنته مع هذه الأداة الكهربائية. اعمل على توفير تهوية جيدة لمكان العمل. ينصح بارتداء كمامه مزوده بفльтر من الفئة P2. احرص على مراعاة التعليمات السارية في بلدك بخصوص المواد المراد التعامل معها.
- ٥-٢ الاستخدام والتعامل بعناية مع الأدوات الكهربائية**
- أ) تأكد من أن الأدوات بها نظام التثبيت المناسب للجهاز وأنها مؤمنة القفل بشكل سليم في طرف تركيب الأدوات.
- ب) في حالة انقطاع التيار أطفئ الجهاز واسحب القابس الكهربائي. ومن شأن هذا أن يمنع التشغيل غير المقصود للجهاز عند عودة الجهد الكهربائي.
- ت) اتبع التعليمات الخاصة بالعناية والصيانة وتغيير الأدوات في الوقت المناسب.
- ث) أمسك الجهاز بإحكام من مواضع المسك المعنولة في حالة اهتمام تعرض كابل الكهرباء أو الوصلات الكهربائية المخفية لتلف يسبب الأداة. في حالة ملامسة أسلاك يسرى فيها التيار الكهربائي ستعرض الأجزاء المعدنية المكشوفة بالجهاز للجهد الكهربائي ويصبح المستخدم عرضة لخطر الإصابة بصعقة كهربائية.
- ٥-٣ السلامة الكهربائية**
- أ) قبل بدء العمل افحص نطاق العمل من حيث وجود توصيلات كهرباء مخفية أو مواسير للغاز والماء، باستخدام جهاز لكشف عن المعادن مثلاً. الأجزاء المعدنية الخارجية بالجهاز يمكن أن تصبح موصلة
- ث) احتفظ بالأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام الجهاز من قبل أشخاص ليسوا على دراية به أو لم يقرأوا هذه التعليمات. الأدوات الكهربائية خطيرة في حالة استخدامها من قبل أشخاص عديمي الخبرة.
- ج) اعتن بالجهاز بدقة. تفحص الأجزاء المتحركة بالجهاز من حيث أدائها لوظيفتها بدون مشاكل وعدم انحرافها وتأكد من عدم وجود أجزاء مكسورة أو معرضة للضرر بدرجة يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الجهاز. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. الكثير من الحوادث مصدرها الأدوات الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردئ.
- ح) حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. تتميز أدوات القطع المعتمى بها بدقة وذات حواف القطع الحادة لأنها أقل عرضة للتغير وأسهل في التعامل.
- خ) استخدم الأداة الكهربائية والملحقات التكميلية وأدوات العمل وخلافه طبقاً لهذه التعليمات وبالطريقة المقررة لهذا النوع خصيصاً من الأجهزة. احرص في هذه الأثناء على مراعاة اشتراطات العمل والمهمة المراد تنفيذها. استخدام الأدوات الكهربائية في تطبيقات غير تلك المقررة لها يمكن أن يؤدي إلى مواقف خطيرة.
- ٥-٤ الخدمة**
- أ) اعمل على إصلاح جهازك على أيدي فنيين معتمدين فقط وبالاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. وبذلك تتأكد أن سلامة الجهاز ستظل مضمونة.
- ٥-٥ إرشادات إضافية للسلامة**
- ١-١ سلامة الأشخاص
- أ) استخدم واقية للأذنين. يمكن أن ينتج عن الضوضاء فقدان للسمع.
- ب) استخدم المقابض الإضافية الموردة مع الجهاز. فقدان السيطرة على الماكينة يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات.
- ت) يجب دائمًا استخدام الجهاز بكلتا اليدين أو تركيبه على حامل المتقابض. تأكد أن المقابض الجنبي مركب ومربوط بشكل سليم. أثناء إجراء الأعمال أمسك الجهاز جيداً بكلتا اليدين دائمًا.
- ث) إذا تم تشغيل الجهاز بدون وجود شفاط للغبار، فإنه يجب استخدام كمامه خفيفة للتنفس عند إجراء أعمال يتولد عنها غبار.
- ج) أثناء إجراء العمل قم بإبعاد كابلات الكهرباء وكابلات الإطالة دائمًا خلف الجهاز. ومن شأن هذا أن يمنع خطر السقوط بسبب الكابل أثناء العمل.
- ح) انتبه لثلا تتعثر في كابل الكهرباء أو كابل الإطالة أو خرطوم الشفط.
- خ) تحذب ملامسة بشرتك للأوحال الناتجة عن الذق.

٦- التشغيل

يلزم قراءة واتباع إرشادات السلامة المواردة في هذا الليل.

- احترس -

لا يجوز ترك الجهاز موصلاً بالشبكة الكهربائية.



عند استخدام كابلات إطالة: لا تستخدم سوى كابل إطالة مسموح به في نطاق العمل المعنى ويراعى أن يكون ذا مقطع عرضي كاف. وإلا فمن الممكن أن تقل قدرة الجهاز ويسخن الكابل بشدة. اعمل على تغيير كابلات الإطالة التالفة.

القيم الموصى بها للحد الأدنى للمقاطع العرضية والحد الأقصى لأطوال الكابلات:

المقطع العرضي للسلك

جهد الشبكة الكهربائية ١,٥ مم٢	٢٠ متر	٤٠ متر
٢٠ قلّاط	٤٠ متر	٨٠ متر
١١٠ قلّاط	٢٣٠-٢٢٠ قلّاط	

- احترس -

- الجهاز ثقيل الوزن وكذلك طريوش الثقب المائي وحامل المثقب.
- يمكن أن تتعرض أجزاء من جسمك لكدمات.
- استخدم خوذة وقفازاً واقياً وحذاءً واقياً.



٦- المقابض الجانبي

١-٦ تركيب المقابض الجانبي

١- اربط المقابض الجانبي في الجهاز بإحكام.

٢-٦ تغيير وضعية المقابض الجانبي

- ١- قم بحل برغفي الفلق في الموضع المرغوب المسن (على سبيل المثال مستخدمو اليد اليسرى-اليمنى). وكأنه لفلك، يمكنك فك المقابض الموجود في نهاية المقابض اليدوي الجانبي واستخدامه كفك.
- ٢- اربط المقابض الجانبي بإحكام في الموضع المرغوب.
- ٣- قم بسد فتحة القلاووظ المفتوحة باستخدام برغفي الفلق الموجود.

٣-٦ تغيير وضعية رأس الشفط / الشطف (مع المقابض الجانبي)

- ١- اضغط مثبت رأس الشفط خارج الفتحة الموجودة بين حلقة التثبيت ورأس الشفط / الشطف.

للجهد الكهربائي، إذا قمت سهوا باتلاف إحدى توصيات التيار. ويمثل هذا خطراً شديداً من خال حدوث صدمة كهربائية.

ب) **تفحص أسلاك توصيل الجهاز بشكل منتظم وعند تلفها اعمل على تغييرها على يدي فني معتمد.** تفحص توصيات الإطالة بشكل منتظم واستبدلها عندما تنتهي. في حالة تلف كابل الكهرباء أو كابل الإطالة أثناء العمل، فإنه لا يجوز لمس الكابل. اسحب القابس الكهربائي من المقبس. أسلاك التوصيل وتوصيات الإطالة الثالثة تمثل خطراً من خلال حدوث صدمة كهربائية.

ت) **أعمل على تفحص الأجهزة المتتسخة على فترات زمنية منتظمة لدى خدمة Hilti في حالة العمل المتكرر مع مواد موصولة للكهرباء.** يمكن أن يؤدى الغبار الملتصق بسطح الجهاز ولا سيما الغبار الناتج من مواد موصولة للكهرباء أو الرطوبة لصدمة كهربائية في بعض الظروف غير الملائمة.

ث) **لا تقوم أبداً بتشغيل الجهاز بدون مفتاح PRCD** المورد معه (بالنسبة لطراز بريطانيا لا تقوم بتشغيل الجهاز أبداً بدون محول عازل). افحص مفتاح PRCD قبل كل استعمال.

ج) **تأكد قبل تشغيل مفتاح PRCD أن الجهاز متوقف (انزع مثبت مفتاح التشغيل عند اللزوم).** افحص مفتاح PRCD قبل كل استعمال (انظر ١-٧)!

٤- مكان العمل

أ) **أعمل على توفير إضاءة جيدة ل範ط العمل.**
ب) **أعمل على توفير تهوية حية لمكان العمل.** أماكن العمل سببية التهوية يمكن أن تسبب أضرار صحية بسبب التلوث بالغبار.

٥- تحجيمات الحماية الشخصية

اثنان استخدام الجهاز يجب على المستخدم والأشخاص المتواجدون على مقربة منه استعمال نظارة واقية ملائمة وخوذة حماية وواقي للسمع وقفاز واق وحذاء واق.



٦- تجهيزات الحماية

لا تستخدم الجهاز أبداً بدون تجهيزات الحماية.
● لا تقوم أبداً بتشغيل الجهاز بدون رأس الشفط / الشطف.

● بالنسبة لأعمال الثقب الأفقية باستخدام حامل المثقب مع وسيلة التثبيت بالتفريغ الهوائي، يجب عليك إعداد تجهيزات تأمين ميكانيكية بشكل إضافي:
● أعمال الثقب لأعلى باستخدام حامل المثقب لا يجوز إجراؤها إلا باستخدام وسيلة التثبيت بالفيشر والدعامة سريعة التثبيت.
● لعمل ثقوب على الرطب في منطقة فوق نطاق الرأس.

يلزم استخدام نظام لتجفيف الماء مزود بشفاط للماء.

التشغيل باستخدام الحامل:

	\varnothing	mm	Inch	278755
	57 - 152	2 1/4" - 6"	I	
	28 - 52	1 1/8" - 2"	II	
	12 - 25	1/2" - 1"	III	

- ١- اختر وضع المفتاح حسب الجدول الموضح على الجهاز.
- ٢- أدر المفتاح إلى الموضع المرغوب، بالتزامن مع إدراة طربوش الثقب الماسي.

٤- الثقب الجاف

٦-١ توصيل تجهيز الشفط

- ١- اربط غطاء رأس الشطف / الشفط.
- ٢- أدخل خرطوم الشفط في وصلة الشفط.
- ٣- أغلق صمام الماء في المقابض الجانبي.

٥- الثقب الرطب بالتشغيل اليدوي

٦-١ تركيب وصلة الماء

- ١- أغلق صمام الماء في المقابض الجانبي.
- ٢- أغلق غطاء وصلة شفط الغبار.
- ٣- قم بإنشاء وصلة الإمداد بالماء (قارنة خرطوم الماء).

٦-٢ الثقب الرطب مع نظام تجميع الماء بالتشغيل اليدوي

٦-٢ تركيب نظام تجميع الماء

باستخدام نظام تجميع الماء يمكنك تصريف الماء مباشرةً وبالتالي تحول دون الاتساخ الشديد للمنطقة المحيطة بك. ويمكن الحصول على أفضل نتيجة في حالة استخدام شفاط ماء إلى جانب ذلك.

بالنسبة للأعمال التي تتم على الأنسف يتحتم استخدام نظام تجميع الماء بالارتباط بشفاط ماء. أضبط المقابض الجانبي ورأس الشطف/الشفط في موضع لا يحول دون تركيب نظام تجميع الماء. ويجب موافمة جبلة الثقب والجوانب مع قطر طربوش الثقب الماسي.



- ٢- قم بحل حلقة التثبيت بين ظرف تركيب الأدوات والمقبض الجانبي.
- ٣- أضبط المقابض الجانبي في الوضعية المرغوبة، على مراحل بمقدار ١٥°.
- ٤- اربط حلقة التثبيت بإحكام إلى أن يتم تعشيق الأسنان وثبت رأس الشطف.

٦-٣ استخدام طربوش الثقب الماسي

-احتسر-

- يمكن أن تسخن الأداة من خلال الاستخدام أو من خلال الشخذ.
- يمكن أن تتعرض يديك للإصابة بحرقون.
- يمكن أن تجرح نفسك في القواطع (القطعات).
- استخدم قفازاً واقياً لغرض تغيير الأداة.



تنبيه: اقتصر على استخدام طرابيش الثقب الأصلية والملحقات التكميلية من **Hilti**!

- ١- افتح ظرف تركيب الأدوات بإدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة (بالنظر من الأمام إلى ظرف تركيب الأدوات).
- ٢- أدخل طربوش الثقب الماسي في ظرف تركيب الأدوات.
- ٣- أضغط طربوش الثقب الماسي في ظرف تركيب الأدوات وأدبره إلى أن يثبت.
- ٤-أغلق ظرف تركيب الأدوات بإدارته في اتجاه حركة عقارب الساعة (بالنظر من الأمام إلى ظرف تركيب الأدوات).
- ٥-تحقق من إحكام ثبيت طربوش الثقب الماسي في ظرف تركيب الأدوات من خلال جذب طربوش الثقب الماسي.


٦-٤ اختيار عدد اللفات (وضع المفتاح ٣-٢-١)

-احتسر-

لا تقم بالتعشيق أثناء التشغيل. وانتظر إلى أن تتوقف البريمية عن الحركة.

التشغيل اليدوي:

	\varnothing	mm	Inch	
	40 - 62 12 - 37	1 5/8" - 2 1/2" 1/2" - 1 1/2"	II III	278663
	122 - 162 67 - 112 12 - 62	4 3/4" - 6 1/2" 2 5/8" - 4 1/4" 1/2" - 2 1/2"	I II III	

- لا يجوز القيام بأعمال ثقب فوق مستوى الرأس باستخدام وسيلة التثبيت بالتفريغ الهوائي فقط.
- أعد تدوير براغي ضبط الاستواء الأربعة إلى أن تبرز من أسفل قرص الارتكاز بحوالي ٥ مم.
 - اربط وصلة التفريغ الهوائي لقرص الارتكاز مع مضخة التفريغ الهوائي.
 - قم بتشغيل مضخة التفريغ الهوائي واطو مؤشر مركز الثقب للخارج، ثم اضبط وضعية قرص الارتكاز مع الضغط على صمام تنفيذ التفريغ وباستخدام مؤشر مركز الثقب. عند الوصول للموضع الصحيح اضغط باتجاه السطح الذي تعلم عليه، ثم اترك صمام تنفيذ التفريغ. قبل وأثناء أعمال الثقب يجب التحقق من أن مؤشر المانومتر في النطاق الأخضر.
 - اضبط استواء القرص عن طريق براغي ضبط الاستواء الأربعة. يُستخدم ميزان الماء المدمج على قرص الارتكاز كوسيلة مساعدة على الضبط.
 - انعطف حركة براغي ضبط الاستواء باستخدام صواميل الزنق.
 - قم بتأمين الحامل عند القيام بأعمال ثقب أفقية بشكل إضافي (على سبيل المثال تثبيت الجنزير بفيشير....).
 - تحقق من التثبيت الآمن لحامل المثقب.
- ٦-٣-٧ تثبيت حامل المثقب باستخدام دعامة سريعة التثبيت (بين الأرضية والسلف مثلاً)**
- اطو مؤشر مركز الثقب للخارج واضبط من خلاله الحامل على مركز الثقب.
 - اضبط الدعامة سريعة التثبيت بحرص على الجزء البيضاوي الداخلي لقرص الارتكاز (ليس على مبين ضبط الاستواء والمانومتر).
 - قم بتنشيط قرص الارتكاز برفق عن طريق الدعامة سريعة التثبيت.
 - اضبط استواء قرص الارتكاز عن طريق براغي ضبط الاستواء الأربعة. يُستخدم ميزان الماء الموجود على قرص الارتكاز كوسيلة مساعدة على الضبط أثناء ذلك.
 - انعطف حركة براغي ضبط الاستواء باستخدام صواميل الزنق.
 - أحكم تثبيت الدعامة سريعة التثبيت.
 - تتحقق من التثبيت الآمن لحامل المثقب.
- ٦-٨ نظام تجميع الماء لحامل المثقب**
- باستخدام نظام تجميع الماء يمكنك تصرف الماء مباشرةً وبالتالي تحول دون الاتساع الشديد للمنطقة المحظطة بك. ويمكن الحصول على أفضل نتيجة في حالة استخدام شفاط ماء إلى جانب ذلك.
- بالنسبة للأعمال التي تتم على الأسقف يتحتم استخدام نظام تجميع الماء بالإرتباط بشفاط ماء. ويجب أن يكون حامل المثقب عمودياً بزاوية ٩٠°.
- قم بحل ذراع تعديل الضبط من أسفل إلى أن تتفق كتل التجزير.
 - قم بإتمال الشاسيه.
 - قم بتركيب وسيلة تثبيت نظام تجميع الماء.
 - اضبط الشاسيه مرة أخرى على الوضع الرأسي.
- ١- قم بتعليق نظام تجميع الماء في خابوري التركيب من أسفل الجهاز.**
- ٢- حرك حركة نظام تجميع الماء للأمام.**
- ٣- امنع حركة نظام تجميع باستخدام الطرف اللاتمركي.**
- ٤- قم بتوسيع شفاط ماء بنظام تجميع الماء من الأمام، أو أعمل على تصريف الماء عبر خرطوم مركب (فقط إذا لم يتم الثقب لأعلى).**
- ٦-٢-٦ ضبط محدد عمق الثقب**
- اضبط محدد عمق الثقب على العمق المرغوب
 - قم بتنشيط محدد عمق الثقب باستخدام براغي الزنق.
- ٦-٧-٦ الثقب مع استخدام حامل المثقب**
- ٦-٧-١ تثبيت حامل المثقب باستخدام فيشر**
- استخدم الفيشر الملائم لسطح الشغل الحالي مع مراعاة إرشادات التركيب الصادرة عن الجهة الصانعة للفيشر.
- ٦-٧-٢ ملحوظة**
- الفيشر المعدني من Hilti M16 أو Hilti M12، يصلح عادة لعناصر تثبيت جهاز ثقب التجاويف الماسية في سطح خرساني خال من الشروخ. ومع ذلك قد يتلزم في ظروف معينة استخدام عنصر تثبيت بديل. إذا كانت لديك آلة استفسارات حول التثبيت الآمن توجه إلى مركز الخدمة الفنية لدى Hilti.
- ضع الفيشر الملائم لسطح الشغل على مسافة ٢٠٠ مم (مسافة مثالية) من مركز الثقب.
 - اربط البريمة سريعة التثبيت في الفيشر.
 - ضع حامل المثقب فوق البريمة سريعة التثبيت واضبطه وضعيته مستعيناً بمؤشر مركز الثقب.
 - اربط الصامولة دون إحكام على البريمة سريعة التثبيت.
 - اضبط استواء القرص عن طريق براغي ضبط الاستواء الأربعة. تأكّد من ثبات براغي ضبط الاستواء الأربعة على سطح الشغل. ويسخدم ميزان الماء الموجود على قرص الارتكاز كوسيلة مساعدة على الضبط.
 - انعطف حركة براغي ضبط الاستواء باستخدام صواميل الزنق.
 - أحكم ربط الصامولة باستخدام مفتاح هالي.
 - تتحقق من التثبيت الآمن لحامل المثقب.
- ٦-٧-٦ تثبيت حامل المثقب بالتفريغ الهوائي**
- يوجد في القبض على القرص صمام لتنفيس التفريغ يمكن من خلاله إلغاء تفريغ الهواء مجدداً.
- 

٧- الاستعمال

١-٧ توصيل الجهاز بشبكة الكهرباء
الجهد المدون على لوحة صنع الجهاز يجب أن يتطابق مع جهد شبكة الكهرباء.
١-تحقق من إطفاء الجهاز وعند اللزوم أخلع مثبت تشغيل التشغيل.

٢-أدخل القابس الكهربائي في المقبس.
٣-اضغط الزر "ON" على مفتاح الحماية من تسرب التيار PRCD (يجب أن تضيء اللامبة).
٤-اضغط الزر "TEST" على مفتاح الحماية من تسرب التيار PRCD (يجب أن تنطفئ اللامبة).
٥-خطر-

إذا لم ينطفئ الم الدين، فعدنلا يجوز موصلة تشغيل الجهاز. اعمل على إصلاح جهازك بمعرفة فنيين متخصصين وباستخدام قطع الغيار الأصلية.
٥-اضغط الزر "ON" على مفتاح الحماية من تسرب التيار PRCD (يجب أن تضيء اللامبة).

-احترس-

- يتولد عن الجهاز وعن عملية الثقب ضجيج صاخب.
- يراعي أن الضجيج الصاخب للغاية يمكن أن يضر بقدرتكم على السمع.
- استخدم واقياً للسمع.



-احترس-

- يمكن أن تطير شظايا خطيرة أثناء عملية الثقب.
- الشظايا يمكن أن تصيب الجسم والعينين.
- استخدم واقياً للعينين وخوذة حماية.



٢-٧ الثقب الجاف

١-٢-٧ تركيب مساعد الثقب
يلزم استخدام مساعد ثقب مختلف لكل قطر من أنظمة طرابيش الثقب الماسية.
١-أدخل مساعد الثقب في طربوش الثقب الماسي من الأمام.

٢-٨ شفاط الغبار المزود بمقبس للأدوات

الكهربائية
يبدأ تشغيل شفاط الغبار أوتوماتيكياً بعد بدء تشغيل الأداة الكهربائية. ويتوقف شفاط الغبار بعد إطفاء الأداة الكهربائية بفترة.

التشغيل

١-اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف بالجهاز.
٢-اقتب بمساعد الثقب إلى أن تقطع القطاعات البارزة في السطح الذي تثقب فيه.
٣-أوقف الجهاز.

٥-اضغط ذراع تعديل الضبط إلى أن تثبت كتل التحزير تماماً ويثبت الشاسيه مرة أخرى.

٦-ارفع وسيلة التثبيت وحرك وعاء تجميع الماء حتى النهاية أسفل شفاط ماء بوعاء تجميع الماء.

٧-قم بتوصيل خرطوم يمكن تصريف الماء من خلاله.

٩- تثبيت الجهاز على حامل المثقب

-احترس-

يجب أن يكون مقبض التحرير بحامل المثقب مفتوحاً، وينبغي أن تكون الزلاقة في الوضع العلوي.

يجب تثبيت آلية الدفع (مثبت الجنزير).

١-قم بتعليق قرص التثبيت للجهاز في الخابورين بحامل المثقب.)

٢-حرك الجهاز بدفعه باتجاه حامل المثقب إلى أن يثبت بصوت مسموع.)

٣-لضمان تثبيت الجهاز في الحامل بشكل صحيح يجب فحص وضع مقبض التحرير للتحقق من ذلك.

٤-قم بتركيب مثبت المفتاح في المقبس. ويمكن باستخدام مثبت المفتاح الإلقاء على مفتاح التشغيل / الإيقاف على وضع التشغيل المستمر.

٥-أغلق صمام الماء في المقبس الجانبي.

٦-قم بإنشاء وصلة الإمداد بالماء.

١٠-٦ تركيب الطارة اليدوية

١-قم بتركيب الطارة اليدوية على المحور.

٢-اربط الطارة اليدوية برأس القلاوه.

يمكن تركيب الطارة اليدوية على الحامل من الجانبين.

١١-٦ تعديل زاوية الثقب بحامل المثقب

(مقسمة على مراحل ٥°، ٧°، ٥°، قابلة للتعديل حتى ٤٥° كحد أقصى)

١-قم بحل ذراع تعديل الضبط على اليمين من أسفل إلى أن تتفق كتل التحزير.

٢-اضبط العمود على الوضع المرغوب.

٣-قم بثبيت كتل التحزير.

٤-اضغط ذراع تعديل الضبط إلى أن تثبت كتل التحزير تماماً ويثبت الشاسيه مرة أخرى.

٥-اضبط ذراع تعديل الضبط على الوضع الرأسى مرة أخرى من خلال ضغطه للداخل ثم إدارته إلى الوضع المرغوب.

١٢-٦ فصل الجهاز عن حامل المثقب

-احترس-

لا يجوز ترك الجهاز موصلاً بالشبكة الكهربائية.

يجب غلق آلية الدفع (مثبت الجنزير).

١-أغلق صمام الماء في المقبس الجانبي.

٢-افصل وصلة الإمداد بالماء.

٣-اخلع مثبت المفتاح من المقبس.

٤-أمسك الجهاز بإحدى يديك من المقبس وافتتح مقبس التحرير بحامل المثقب.

٥-حرك الجهاز بعيداً عن حامل المثقب.

٤- اخلع مساعد الثقب واستكمل عملية الثقب.

الإيقاف

١- أوقف الجهاز.

٢- عند الضرورة قم بزيادة ناتج الثقب.

٥ الثقب الرطب باستخدام حامل المقبس

التشغيل

١- قم بتشغيل شفاط الماء، إن وجد.

٢- افتح ببطء صمام الماء بالمقبض إلى أن تتدفق الكمية المطلوبة من الماء. ويمكنك من خلال المبين الموجود بالمقبض متابعة كمية الماء.

٣- قم بتشغيل الجهاز مع ضبط مثبت المفتاح على وضع التشغيل المستمر.

٤- قم بتحريك مثبت الجنزير.

٥- باستخدamation الطارة اليدوية أدر طربوش الثقب الماسي حتى الوصول إلى موضع الشغل.

٦- عند الشروع في الثقب اضغط طربوش الثقب الماسي في البداية برفق إلى أن يتمرن، ثم قم بزيادة الضغط بعد ذلك.

٧- إثناء عملية الثقب احرص على متابعة مبين زيادة الحمل. وفي حالة إصابة مبين زيادة الحمل يجب تخفيف الضغط.

الإيقاف

١-أغلق منظم الماء بالمقبض الجانبي.

٢-أخرج طربوش الثقب الماسي من الثقب المحفور.

٣- قم بتمامن مثبت الجنزير.

٤- أوقف الجهاز.

٥- أوقف شفاط الماء، إن وجد.

٦- عند الضرورة قم بزيادة ناتج الثقب.

انتبه عند إجراء أعمال ثقب في نطاق أعلى من رأسك: لا تسمح للماء الذي قد يكون متراكماً في طربوش الثقب بالانسياب على الجهاز.

٧- اخفض طربوش الثقب إلى الأرض للتأكد من مدى لضماني الثبات.

٦ خطوات العمل عند زرجمة طربوش الثقب

في حالة زرجمة طربوش الثقب تتطاول القارنة لأنزلاقية إلى أن يطفئ المستخدم الجهاز. ويمكن فك طربوش الثقب من خلال الإجراءات التالية:

فك طربوش الثقب عن طريق المفتاح الهلالي

١- اسحب القابس الكهربائي من المقبس.

٢- أمسك طربوش الثقب بالقرب من طرف إدخاله بمفتاح هلالي مناسب ثم قم بفك طربوش الثقب بإدراته.

٣- أدخل القابس الكهربائي للجهاز في المقبس.

٤- واصل عملية الثقب.

حل طربوش الثقب باستخدام المقبض الصليبي

(قطق عند التشغيل باستخدام الحامل)

١- اسحب القابس الكهربائي من المقبس.

٢- قم بفك طربوش الثقب من السطح الذي تجريي العمل عليه باستخدام المقبض الصليبي.

٣-٢-٧ شفاط الغبار غير المزود بمقبس للأدوات الكهربائية

التشغيل

١- قم بتشغيل شفاط الغبار.

٢- اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف بالجهاز.

الإيقاف

١- أوقف الجهاز.

٢- أوقف شفاط الغبار بعد ذلك بفترة مناسبة لشفاط الغبار المتبقى.

٣-٣ الثقب الرطب بالتشغيل اليدوي

التشغيل

١- افتح ببطء صمام الماء بالمقبض الجانبي إلى أن تتدفق الكمية المطلوبة من الماء. ويمكنك من خلال المبين الموجود بالمقبض الجانبي متابعة كمية الماء المتدايرة.

٢- اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف.

٣- عند الشروع في الثقب قم بإتماله الجهاز بزاوية صغيرة على موضع الشغل. وبذلك تسهل عملية بدء الثقب.

٤- بعد ذلك أضيّط الجهاز بزاوية 90° وواصل عملية الثقب.

الإيقاف

١- أوقف الجهاز.

٢- أغلق صمام الماء الموجود بالمقبض الجانبي.

٤-٤ الثقب الرطب بالتشغيل اليدوي مع استخدام نظام تجميع الماء

يعمل المؤشر الموجود في مقدمة نظام تجميع الماء على إتاحة الثقب بدقة.

التشغيل

١- قم بتشغيل وسيلة شفط الماء، إن وجدت.

٢- افتح ببطء صمام الماء بالمقبض الجانبي إلى أن تتدفق الكمية المطلوبة من الماء. ويمكنك من خلال المبين الموجود بالمقبض الجانبي متابعة كمية الماء.

٣- اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف.

٤- عند الشروع في الثقب قم بإتماله الجهاز بزاوية صغيرة على موضع الشغل. وبذلك تسهل عملية بدء الثقب.

٥- بعد ذلك أضيّط الجهاز بزاوية 90° وواصل عملية الثقب.

الإيقاف

١- أوقف الجهاز.

انتبه عند إجراء أعمال ثقب في نطاق أعلى من رأسك: لا تسمح للماء الذي قد يكون متراكماً في طربوش الثقب بالانسياب على الجهاز.

٢- أغلق صمام الماء الموجود بالمقبض الجانبي.

- ٣-٨ صيانة الجهاز**
- افحص بصفة دورية جميع الأجزاء الخارجية للجهاز من حيث وجود أضرار وجميع عناصر الاستعمال من حيث أدائها لوظيفتها بشكل سليم. لا تقم بتشغيل الجهاز عندما تكون هناك أجزاء تالفة أو إذا كانت بعض عناصر الاستعمال لا تعمل بشكل سليم. اعمل على إصلاح الجهاز لدى خدمة Hilti.
- لا يجوز إجراء إصلاحات على الجزء الكهربائي إلا من خلال متخصصين في أعمال الكهرباء.
- ٤-٨ العناية بحامل المثقب**
- ١-٤-٨ العناية بالجذبirs**
- افحص محول الجذبirs من حيث وجود اتساخات. حيث يجب أن يكون حالياً من أوحال الثقب.
- يجب حماية الجذبirs دائماً بتغليفه بطبقة من الشحم.

- ٥-٨ صيانة حامل المثقب**
- ١-٥-٨ ضبط المجرى**
- يجب أن يتميز المجرى بسهولة الحركة وانتقاء الخلوص منه.
- يمكن ضبط المجرى باستخدام ٤ براغي (٢ بأعلى و ٢ أسفل).

- ١-٥-٨ المجرى مشدود**
- ١- قم بحل البراغي السفلية.
- ٢- أحكم ربط البراغي العلوية بقدر الحاجة.
- ٣- أحكم ربط البراغي السفلية حتى النهاية.
- ٢-١-٥-٨ المجرى مرتفع**
- ١- قم بحل البراغي العلوية.
- ٢- أحكم ربط البراغي السفلية حتى النهاية.

- ٢-٥-٨ ضبط شد الجذبirs**
- أثناء تواجد الزلاقة بأعلى أو بأسفل من المفترض أن يتدى الجذبirs بعض الشيء أثناء التحرك بشكل أفقي.
- يمكن ضبط شد الجذبirs بواسطة برغيين (رمز الجذبirs على الخطاء).
- مع الإدارة في اتجاه عقارب الساعة يتم شد الجذبirs.
 - مع الإدارة عكس اتجاه عقارب الساعة يتم إرخاء الجذبirs. يجب شد الجذبirs بشكل متساو.

- ٣- أدخل القابس الكهربائي للجهاز في المقبس.
- ٤- واصل عملية التثقب.

٧-٧ النقل والتخزين:

- ملحوظة**
- يفضل نقل الجهاز في حقيبة Hilti.
 - افتح منظم الماء قبل تخزين الجهاز. يراعى عدم ترك ماء في الجهاز، ولاسيما في درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

٨- العناية والصيانة

اسحب القابس الكهربائي من المقبس.

- ١-٨ العناية بالأدوات**
- أزل الاتساخات الشديدة الالتصاق واعمل على حماية أدواتك من الصداً وذلك من خلال المسح من آن لآخر بفوطة تنظيف مشترية بالزيت. احرص دائمًا على نظافة طرف الإدخال وتحشيمه بشكل خفيف.

- ٢-٨ العناية بالجهاز**
- تأكد من خلع القابس الكهربائي من المقبس.
- احتسر**
- حافظ على الجهاز، وخصوصاً مواضع المسك، جافاً ونظيفاً وخاليًا من الزيت والشحم. لا تستخدم مواد عناية محتوية على سليكون.

- هيكل الجسم الخارجي للجهاز مصنوع من بلاستيك مضاد للصدامات. أجزاء المقبض مصنوعة من مادة لدائنة مرنة. لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز بحرص باستخدام فرشاة مسدودة. نظف فتحات التهوية بحرص باستخدام فرشاة جافة. اعمل على منع دخول أجسام غريبة إلى داخل الجهاز. نظف الجهاز من الخارج بصفة دورية باستخدام فوطة تنظيف مبللة ببعض الشيء، لا تستخدم بخاخة أو جهاز عامل بالبخار أو ماء متافق في عملية التنظيف. لأن ذلك يمكن أن يعرض السلامة الكهربائية للجهاز للخطر.
- احرص بصفة دورية على تنظيف طرف تركيب الأدوات وقطاعات الزنق باستخدام فوطة تنظيف وتنزيتها باسيبراي Hilti. وتخلص من أي شوائب قد تكون موجودة في طرف تركيب الأدوات.

- وعند اللزوم أخلم أيضاً الفلتر الموجود في مجرى الماء بالقبض الجانبي وأشطف مصفاة الفلتر جيداً بالماء في عكس اتجاه الدفق.
- إذا كان مبين دفق الماء متساخاً، اخلعه ونظفه. عند تنظيف نافذة الرؤية لا تستخدم أية أشياء خادشة أو حادة! لما قد يتسبب فيه ذلك من التأثير على عمل مبين دفق الماء.

الخطأ	السبب المحتمل	التغلب عليه
الجهاز لا يعمل	انقطاع الإمداد بالتيار الكهربائي	أوصل جهازاً كهربائياً آخر، وتأكد من عمله
لا يدور	تلف في كابل الكهرباء أو القابس	افحصه على يد متخصص في الكهرباء وقم بتغييره إذا لزم الأمر
انخفاض سرعة الثقب	تلف في المفتاح	افحصه على يد متخصص في الكهرباء وقم بتغييره إذا لزم الأمر
المحرك يعمل ولكن طربوش الثقب لا يدور	تلف في ناقل الحركة	اعمل على إصلاح الجهاز لدى Hilti
المحرك يتوقف	الجهاز متوقف تماماً	اشحن طربوش الثقب على قرص شحذ واترك الماء ينهر عليه في أثناء ذلك
الماء لا يتدفق	الجهاز ساخن للغاية. تم تحفيز وسيلة حماية المحرك من التحميل الحراري المف躬ط	اجعل الجهاز في وضع مستقيم خفف الحمل عن المحرك ومن خلال الضغط على المفتاح عدة مرات ليجعل الجهاز ثانية.
الماء يسيل على جسم الجهاز	تلف في حلقة إحكام عمود رأس الشطف / الشفط	اعمل على إصلاح الجهاز لدى Hilti
طرف تركيب الأدوات لا يدخل في ظرف	اتساخ أو تلف طرف الإدخال / ظرف تركيب الأدوات	نظف طرف الإدخال / ظرف تركيب الأدوات وقم بتغييره إذا لزم الأمر
يسرب ماء من ظرف تركيب الأدوات	اتساخ طرف الإدخال / ظرف تركيب الأدوات	نظف طرف الإدخال / ظرف تركيب الأدوات
نظام الثقب به خلوص كبير للغاية	تلف في جوان ظرف تركيب الأدوات	افحص الجوان وقم بتغييره إذا لزم الأمر
الجزير مرتخى جداً	المجرى به خلوص كبير للغاية	أعد ضبط المجرى
آلية التحرير مرتحنة	الآلية التحرير مرتحنة	قم بشد الجنزير
		استخدم ذراع الضبط لتشبيط الآلية (١١-٦)

١٠ - التكهين

أية مطالبات أخرى مستبعدة، طالما لا توجد لوازح محلية حرية تتعارض مع ذلك. وبصفة خاصة لا تضمن Hilti العيوب أو الأضرار الناتجة عن العيوب أو الخسارة أو التكاليف المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة باستخدام أو عدم إمكانية استخدام الجهاز في أي غرض. الضمانات غير الصريحة الممنوحة للاستخدام أو الصلاحية لفرض معين مستبعدة تماماً.

بعد إثبات العيوب يجب على الفور إرسال الجهاز أو الأجزاء المعنية إلى مركز تسويق Hilti المختص لإصلاحها أو استبدالها.

يشتمل الضمان الحالي على جميع التزامات الكفالة من جانب Hilti ويحل محل جميع الشروط السابقة أو الحالية والاتفاقات المكتوبة أو الشفوية بخصوص الضمان.



أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة الاستخدام مرة أخرى. يشترط لإعادة الاستخدام أن يتم فصل الخامات بشكل سليم فنياً. مراكز Hilti في كثير من الدول مستعدة بالفعل لاستعادة جهازك القديم على سبيل الانتفاع به. توجه بأسئلتك لخدمة عملاء Hilti أو مستشار المبيعات.

التخلص من أوحال الثقب

انتبه من المنظور البيئي لإشكالية التخلص من الأوحال الناتجة عن الثقب إلقاءها في المصطبات المائية أو قنوات الصرف الصحي دون مرورها بمعالجة أولية مناسبة. استعمل عن التعليمات المعمول بها لدى السلطات المحلية.

ومن جانبنا نوصي بمعالجة هذه المواد بشكل مسبق كما يلي:

اجمع الأوحال الناتجة عن الثقب (باستخدام شفاط ماء مثل).

اترك أوحال الثقب تترسب وتخاص من الكمية اليابسة منها لدى مستوى تكثيف مخلفات الإنشاءات. (مواد التغليف يمكن أن تساعد في تسريع عملية الفصل) قبل تصريف الماء المتبقى (قلوي، تركيز pH < 7) أعمل على تخليصه من المواد الضارة من خلال خلطه بمادة تحييد حمضية أو عن طريق تحفيقه بكينة وفيرة من الماء.



دول الاتحاد الأوروبي فقط

لا تلق الأدوات الكهربائية ضمن القامة المنزلية!

طبقاً للمواصفة الأوروبية بخصوص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وما يقابل هذه المواصفة في القوانين المحلية فإنه يجب تجميع الأدوات الكهربائية بشكل منفصل وإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.

١٢ - بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي (الأصلية)

المسمى:	متقداب ماسي
مسمى الطراز:	DD130
سنة الصنع:	٢٠٠١

نحن نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن هذا المنتج متافق مع المعايير والمواصفات والمعايير التالية: 2006/42/EC .EN ISO 12100 .2011/65/EU .EN 61029-1 .2004/108/EC

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini
Head of BA Quality & Process Management
BA Electric Tools & Accessories
11/2009

Johannes W. Huber
Senior Vice President
BU Diamond
11/2009

المطبوعة الفنية لـ:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
Kaufering 86916
Deutschland

١١ - ضمان الجهة الصانعة للأجهزة

تضمن Hilti أن الجهاز المورد خالي من عيوب الخامات والتقطيع. يشترط لسريان هذا الضمان أن يتم استخدام الجهاز وتشغيله والعنابة به وتنظيفه بما يتوافق مع دليل الاستعمال الصادر عن Hilti، وأن يتم المحافظة على الوحيدة الفنية، أي لا يتم استخدام سوى الخامات والملحقات التكميلية وقطع الغيار الأصلية من Hilti مع الجهاز.

يشتغل هذا الضمان على الإصلاح المجاني أو استبدال الأجزاء التالفة مجاناً، وذلك طوال العمر الافتراضي للجهاز. ولا يشمل هذا الضمان الأجزاء المترسبة للتآكل الطبيعي.



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 2690 | 1212 | 3-PoS. 4 | 1

Printed in Liechtenstein © 2012

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

372454 / A3



372454