

HILTI

X-PT 2

Operating instructions

en

Mode d'emploi

fr



Manual de instrucciones




es



Manual de instruções

pt









Programa

Descrição técnica:

No.	Descrição	Comprimento	Peso	Designação	
①	Prolongador	3½ ft (1,14 m)*	2,0 kg	X-PT 2	2105327
②	Suporte da ferramenta	1 ¹¹ / ₁₆ ft (0,51 m)	0,6 kg		2094657
③	Extensão	3 ft (0,93 m)	0,7 kg	DXA 3 ft	254684/4
④	Extensão	1 ft (0,31 m)	0,3 kg	DXA 1 ft	254685/1
⑤	Conjunto da secção do punho	1 ⁹ / ₁₆ ft (0,48 m)	0,7 kg		254687/7

*Comprimento total incluindo DX 2

Quadro de selecção

Pos.	Peça	Nr. de secções			
		5 ft (1,45 m)	7 ft (2,07 m)	10 ft (3,00 m)	13 ft (3,93 m)
②	Suporte da ferramenta	1	1	1	1
③	Extensão	–	1	2	3
④	Extensão	1	–	–	–
⑤	Conjunto da secção do punho	1	1	1	1

Comprimentos intermédios, por ex: 8 ft (2,39 m) pode ser conseguido montando um prolongador de 1 ft (0,31 m) a um outro de 7 ft (2,07 m).

Mau funcionamento e problemas de disparo

Mau funcionamento	Solução para o problema (depois de baixar a ferramenta – ver contracapa)
A ferramenta não dispara.	Verificar se os tubos do prolongador estão bem apertados.
O cartucho não foi transportado.	Avance manualmente a fita dos cartuchos para a posição seguinte.

Garantia do fabricante - Ferramentas

Em caso de dúvidas quanto às condições de garantia, contacte o seu parceiro HILTI local.

Montagem do prolongador da ferramenta

2 Monte as secções do prolongador umas às outras e ao suporte da ferramenta. Aperte-as bem somente com as mãos – não utilize ferramentas, chaves, etc.

3 Aperte a secção do punho. O comprimento total máximo permitido incluindo a ferramenta é de 3,96 metros. Pode ser usado o máximo de 3 tubos prolongadores.

4 Abra a peça de aperto desapertando o parafuso saliente.

5 Monte a DX 2.

6 Fixe a ferramenta com a peça de aperto apertando o parafuso saliente.

7 O nível de disparo deve estar posicionado em frente do gatilho.

O prolongador da ferramenta não deverá ser utilizado se a secção do punho, o suporte da ferramenta DX ou as secções do prolongador estão partidas ou de algum modo danificadas. As partes danificadas devem ser substituídas.

Operação

8 É favor reportar-se ao manual de instruções da DX 2 para informações sobre o carregamento e utilização da ferramenta DX.

9 Fixação: Segure o prolongador da ferramenta em ângulos rectos em relação à superfície onde vai fixar o prego. Pressione a cabeça da ferramenta contra o material base e pressione então o gatilho localizado na secção do punho.

Atenção: Não segure o prolongador da ferramenta num ângulo em relação ao tecto. Deve ser sempre segurado perpendicularmente à superfície do material no qual vai ser fixado o prego.

11 Baixe a ferramenta para recarga como indicado na fotografia.

Atenção: Não deixar cair a ferramenta com o punho sobre superfícies duras.

12 **Atenção: Não balance o prolongador da ferramenta horizontalmente para baixo enquanto segura a extremidade dos tubos.**

10 A secção do punho pode ser rodada de modo a proporcionar uma posição confortável de trabalho.

Desmontagem

A ferramenta DX deve ser removida e o prolongador desmontado na ordem inversa à montagem da ferramenta.



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423 / 234 21 11

Fax: +423 / 234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
Pos. 1 | 20150528

